


国际复材安全管理综合提升委外整改问题台账													
号	单 /部	排查时	问题场	问题 别	问题描述	问题照片	整改责任	整改说明	整改期限	整改后附图	关键词		2025.7.30造价提疑问
1	研发中心	2025年1月15日	SMC车间	设备设施安全	液压活动部位无有效的安全防护措施。		委外	液压机防护罩已加工，但尺寸需修改(宽度826mm改为836mm)			设备防护	该单位未提交细化数据	
2	研发中心	2025年4月3日	F01线拉挤车间	电气安全	S05线旁边的C-GGB02配电柜一根棕色线不符合一线一闸。		委外	现场无多余配电柜接线，需专业人员现场确认整改方案			线路安装		需提供整改方案
3	研发中心	2025年7月8日	SMC车间	设备设施安全	SMC制样机有卷入风险，危险夹点处应设防护措施		委外	两个防护罩，防护尺寸1000x200x300mm，防护罩尺寸为1.5mm不锈钢板			设备防护		
4	研发中心	2025年7月8日	SMC车间	设备设施安全	程合机联轴器无防护		委外	U型防护罩，700x300，1.5mm不锈钢板 重量：2.5 千克			设备防护		U型防护罩参数不足，不能计算重量，是否能直接提供重量
5	研发中心	2025年7月8日	液压车间	设备设施安全	200吨压力机后部无防护隔离措施，可加隔离门联锁保护		委外	2个1.5mm碳钢刷漆防护栏：(1300x900mm， 1900x900) 2个防护栏均需过人脚踏铁门(1.5mm碳钢刷漆) 在铁门上方设2个防护栏用地脚螺栓固定，需铁门用脚踏可推动，方便检修时人员进出。			设备防护		护栏材质未明确，且无详细做法
6	研发中心	2025年7月8日	高压管道车间	设备设施安全	磨绕机防护罩长度不够		委外	U型防护罩，650x120， 1mm 不锈钢板 重量：0.7 千克			设备防护		U型防护罩参数不足，不能计算重量，是否能直接提供重量
7	研发中心	2025年7月8日	高压管道车间	设备设施安全	高压缠绕设备末端无防护罩		委外	防护罩，600x300x250mm， 不锈钢板网(2x4x2mm) 需要角钢封边			设备防护		是否需要角钢封边
8	研发中心	2025年7月8日	浸配室	危化品安全	燃烧试验仪使用丙烷，有泄漏监测报警，无联动防爆排风		委外	排风扇直径为600mm，排风扇已购买回，需在墙上开孔后再安装			防爆改造		
9	研发中心	2025年7月23日	SMC车间	设备设施安全	SMC制样机有卷入风险，危险夹点处应设防护措施		委外	1000x200x300mm，防护罩尺寸为1mm不锈钢板			设备防护		

10	贵金属中心	2025年6月9日	一楼数控车间	作业环境及条件	冲床电控箱缺少操作空间		委外	施工项目验收后，整体移动动力配电柜，留足操作空间。无法给出具体工程量。			设备遮挡		无法计价，需给出具体做法
11	贵金属中心	2025年7月9日	一楼熔炼室	设备设施安全	罗茨风机三角带传动单面防护罩。		委外	重新设计防护罩； 型材：镀锌钢板 材质：Q235A 厚度：3mm 尺寸：740*48*19 数量：1个			设备防护		提供的尺寸740为宽度，48和19是否是两边的这边宽度，缺少长度，无法计算面积，其次防护网是否也需要重新做
12	贵金属中心	2025年7月28日	一楼大车间	设备设施安全	西锯料机防护罩间隙过大，不符合防护要求		委外(新增)	重新设计防护罩； 型材：镀锌钢板 材质：Q235A 厚度：3mm 尺寸：1800*900*1300，650*1000*1660 数量：2个			设备防护		图片为网状，需提供网格尺寸，封边角钢尺寸，且图片所示只是平面网状，请明确尺寸是否有误
13	贵金属中心	2025年7月28日	一楼大车间	设备设施安全	国产轧机原来的防护罩间隙过大，不符合防护要求		委外(新增)	重新设计防护罩； 型材：镀锌钢板 材质：Q235A 厚度：3mm 尺寸：1060*900*1300，600*1600*850 数量：2个			设备防护		图片是网状，是否是钢丝网制成
14	矿料中心	2025年7月14日	粉料球磨车间	设备设施安全	M02、M03皮带轮防护罩间隙过大		委外	重新设计防护罩； 型材：镀锌钢板 材质：Q235A 厚度：3mm 面积：5m² 数量：4个 总质量：0.47吨			设备防护		
15	矿料中心	2025年7月14日	粉料球磨车间	设备设施安全	M01进料皮带旋转部位防护不到位		委外	头轮尾轮增加防护网； 型材：40×40×4角钢、Φ5 镀锌钢丝网 材质：Q235A 面积：3m² 数量：4个 总质量：0.144吨			设备防护		无法分别计算角钢重量和钢丝网重量
16	矿料中心	2025年7月14日	粉料球磨车间	设备设施安全	球磨四楼进M02仓皮带防护不到位		委外	头轮尾轮增加防护网； 型材：40×40×4角钢、Φ5 镀锌钢丝网 材质：Q235A 面积：4m² 数量：2个 总质量：0.096吨			设备防护		无法分别计算角钢重量和钢丝网重量
17	矿料中心	2025年7月16日	粉料球磨车间	设备设施安全	3号提升机转料至4楼位置防护罩防护不到位		委外	重新设计防护罩； 型材：镀锌钢板 材质：Q235A 厚度：3mm 面积：0.4m² 数量：3个 总质量：0.11吨			设备防护		

18	矿料中心	2025年7月16日	粉料球磨车间	设备设施安全	4楼提升机下皮带无防护网		委外	头轮尾轮增加防护网； 型材：40×40×4角钢、Φ5 镀锌钢丝网 材质：Q235A 面积：4m² 数量：2个 总质量：0.096吨			设备防护		无法分别计算角钢重量和钢丝网重量
19	矿料中心	2025年7月16日	粉料球磨车间	设备设施安全	球磨4楼风机箱轴无防护罩		委外	重新设计防护罩； 型材：镀锌钢板 材质：Q235A 厚度：3mm 面积：0.4m² 数量：1个 总质量：0.04吨			设备防护		
20	矿料中心	2025年7月16日	粉料球磨车间	设备设施安全	破损出料至4楼提升机止器防护不到位		委外	重新设计防护罩； 型材：镀锌钢板 材质：Q235A 厚度：3mm 面积：1.4m² 数量：2个 总质量：0.25吨			设备防护		
21	矿料中心	2025年7月16日	粉料球磨车间	设备设施安全	破损出料至4楼提升机电机联轴器防护不到位		委外	重新设计防护罩； 型材：镀锌钢板 材质：Q235A 厚度：3mm 面积：0.4m² 数量：1个 总质量：0.036吨			设备防护		
22	矿料中心	2025年7月16日	粉料球磨车间	设备设施安全	生石灰提升机下皮带防护不到位		委外	头轮尾轮增加防护网； 型材：40×40×4角钢、Φ5 镀锌钢丝网 材质：Q235A 面积：4m² 数量：2个 总质量：0.096吨			设备防护		无法分别计算角钢重量和钢丝网重量
23	矿料中心	2025年7月16日	粉料球磨车间	设备设施安全	进M01皮带无防护		委外	中间增加防护网； 型材：40×40×4角钢、Φ5 镀锌钢丝网 材质：Q235A 面积：10m² 数量：2个 总质量：0.24吨			设备防护		无法分别计算角钢重量和钢丝网重量
24	矿料中心	2025年7月13日	立磨车间	设备设施安全	M09进料汇总皮带头轮防护不符合要求		委外	头轮尾轮增加防护网； 型材：40×40×4角钢、Φ5 镀锌钢丝网 材质：Q235A 面积：4m² 数量：2个 总质量：0.096吨			设备防护		无法分别计算角钢重量和钢丝网重量
25	矿料中心	2025年7月13日	立磨车间	设备设施安全	M09进料汇总皮带皮带机另一侧防护不符合要求		委外	中间增加防护网； 型材：40×40×4角钢、Φ5 镀锌钢丝网 材质：Q235A 面积：8m² 数量：2个 总质量：0.19吨			设备防护		无法分别计算角钢重量和钢丝网重量
26	矿料中心	2025年7月13日	立磨车间	设备设施安全	碎石配料汇总皮带中间无防护网		委外	中间增加防护网； 型材：40×40×4角钢、Φ5 镀锌钢丝网 材质：Q235A 面积：15m² 数量：2个 总质量：0.36吨			设备防护		无法分别计算角钢重量和钢丝网重量

27	矿料中心	2025年7月13日	立磨车间	设备设施安全	碎石配料中转皮带尾轮防护网不符合要求		委外	头轮尾轮增加防护网； 型材：40×40×4角钢、Φ5 镀锌钢丝网 材质：Q235A 面积：3m² 数量：2个 总质量：0.072吨			设备防护		无法分别计算角钢重量和钢丝网重量
28	矿料中心	2025年7月13日	立磨车间	设备设施安全	碎石配料中转皮带头轮防护网不符合要求		委外	头轮尾轮增加防护网； 型材：40×40×4角钢、Φ5 镀锌钢丝网 材质：Q235A 面积：3m² 数量：2个 总质量：0.072吨			设备防护		无法分别计算角钢重量和钢丝网重量
29	矿料中心	2025年7月13日	立磨车间	设备设施安全	碎石配料爬坡皮带尾轮防护网不符合要求		委外	尾轮增加防护网； 型材：40×40×4角钢、Φ5 镀锌钢丝网 材质：Q235A 面积：3m² 数量：1个 总质量：0.036吨			设备防护		无法分别计算角钢重量和钢丝网重量
30	矿料中心	2025年7月13日	立磨车间	设备设施安全	碎石配料爬坡皮带碎石配料爬坡皮带中间无防护网		委外	中间增加防护网； 型材：40×40×4角钢、Φ5 镀锌钢丝网 材质：Q235A 面积：15m² 数量：2个 总质量：0.36吨			设备防护		无法分别计算角钢重量和钢丝网重量
31	矿料中心	2025年7月13日	立磨车间	设备设施安全	碎石配料爬坡皮带头轮无防护网		委外	头轮增加防护网； 型材：40×40×4角钢、Φ5 镀锌钢丝网 材质：Q235A 面积：3m² 数量：1个 总质量：0.036吨			设备防护		无法分别计算角钢重量和钢丝网重量
32	矿料中心	2025年7月13日	立磨车间	设备设施安全	入Q5仓皮带尾轮防护网不符合要求		委外	头轮增加防护网； 型材：40×40×4角钢、Φ5 镀锌钢丝网 材质：Q235A 面积：3m² 数量：1个 总质量：0.036吨			设备防护		无法分别计算角钢重量和钢丝网重量
33	矿料中心	2025年7月13日	立磨车间	设备设施安全	入Q5仓皮带头轮防护网不符合要求		委外	尾轮增加防护网； 型材：40×40×4角钢、Φ5 镀锌钢丝网 材质：Q235A 面积：3m² 数量：1个 总质量：0.036吨			设备防护		无法分别计算角钢重量和钢丝网重量
34	矿料中心	2025年7月13日	立磨车间	设备设施安全	入Q6仓皮带尾轮防护网不符合要求		委外	尾轮增加防护网； 型材：40×40×4角钢、Φ5 镀锌钢丝网 材质：Q235A 面积：3m² 数量：1个 总质量：0.036吨			设备防护		无法分别计算角钢重量和钢丝网重量
35	矿料中心	2025年7月13日	立磨车间	设备设施安全	入Q5仓皮带头轮防护网不符合要求		委外	头轮增加防护网； 型材：40×40×4角钢、Φ5 镀锌钢丝网 材质：Q235A 面积：4m² 数量：1个 总质量：0.048吨			设备防护		无法分别计算角钢重量和钢丝网重量

36	矿料中心	2025年7月13日	立磨车间	设备设施安全	入Q7仓皮带尾轮防护网不符合要求		委外	尾轮增加防护网； 型材：40×40×4角钢、Φ5 镀锌钢丝绳 材质：Q235A 面积：4m² 数量：1个 总质量：0.048吨			设备防护		无法分别计算角钢重量和钢丝绳重量
37	矿料中心	2025年7月13日	立磨车间	设备设施安全	入Q7仓皮带头轮防护网不符合要求		委外	头轮增加防护网； 型材：40×40×4角钢、Φ5 镀锌钢丝绳 材质：Q235A 面积：4m² 数量：1个 总质量：0.048吨			设备防护		无法分别计算角钢重量和钢丝绳重量
38	矿料中心	2025年7月13日	立磨车间	设备设施安全	入Q8仓皮带尾轮防护网不符合要求		委外	尾轮增加防护网； 型材：40×40×4角钢、Φ5 镀锌钢丝绳 材质：Q235A 面积：4m² 数量：1个 总质量：0.048吨			设备防护		无法分别计算角钢重量和钢丝绳重量
39	矿料中心	2025年7月13日	立磨车间	设备设施安全	入Q8仓皮带头轮防护网不符合要求		委外	头轮增加防护网； 型材：40×40×4角钢、Φ5 镀锌钢丝绳 材质：Q235A 面积：4m² 数量：1个 总质量：0.048吨			设备防护		无法分别计算角钢重量和钢丝绳重量
40	矿料中心	2025年7月13日	立磨车间	设备设施安全	入Q9仓皮带尾轮防护网不符合要求		委外	尾轮增加防护网； 型材：40×40×4角钢、Φ5 镀锌钢丝绳 材质：Q235A 面积：4m² 数量：1个 总质量：0.048吨			设备防护		无法分别计算角钢重量和钢丝绳重量
41	矿料中心	2025年7月13日	立磨车间	设备设施安全	M05主电机和减速机联轴器对轮防护罩防护罩不符合要求		委外	重新设计防护罩； 型材：镀锌钢板 材质：Q235A 厚度：3mm 面积：1.5m² 数量：1个 总质量：0.13吨			设备防护		
42	矿料中心	2025年7月13日	立磨车间	设备设施安全	M06主电机和减速机联轴器对轮防护罩防护罩不符合要求		委外	重新设计防护罩； 型材：镀锌钢板 材质：Q235A 厚度：3mm 面积：1.5m² 数量：1个 总质量：0.13吨			设备防护		
43	矿料中心	2025年7月13日	立磨车间	设备设施安全	M07主电机和减速机联轴器对轮防护罩防护罩不符合要求		委外	重新设计防护罩； 型材：镀锌钢板 材质：Q235A 厚度：3mm 面积：1.5m² 数量：1个 总质量：0.13吨			设备防护		
44	矿料中心	2025年7月13日	立磨车间	设备设施安全	M08主电机和减速机联轴器对轮防护罩防护罩不符合要求		委外	重新设计防护罩； 型材：镀锌钢板 材质：Q235A 厚度：3mm 面积：1.5m² 数量：1个 总质量：0.13吨			设备防护		

45	矿料中心	2025年7月13日	立磨车间	设备设施安全	M08主电机和减速机联轴器 对轮防护罩不符合要求		委外	重新设计防护罩； 型材：镀锌钢板 材质：Q235A 厚度：3mm 面积： 1.5m² 数量： 1个 总质量：0.13吨			设备防护		
46	矿料中心	2025年7月13日	立磨区域	作业环境及条件	立磨车间通道上下楼梯长13 米、宽4米，两侧需要增加 扶手		委外	增加护栏（高度1100，立柱 间隔小于1米）； 型材：立柱DN40镀锌钢管、 横梁DN25镀锌钢管、100×3 镀锌扁钢 材质：Q235B 尺寸：13000×1100mm 数量：2 总重量：0.50t			楼梯栏杆		是否能提供一个详图
47	矿料中心	2025年7月14日	破碎车间中转长皮带	设备设施安全	托辊无防护		委外	中间增加防护网； 型材：40×40×4角钢、 Φ5 镀锌钢丝网 材质：Q235A 面积： 10.4m² 数量：2个 总质量：0.25吨			设备防护		无法分别计算角钢重量和钢丝网重量
48	矿料中心	2025年7月14日	破碎车间1#圆锥破下皮带	设备设施安全	托辊无防护		委外	中间增加防护网； 型材：40×40×4角钢、 Φ5 镀锌钢丝网 材质：Q235A 面积： 3.2m² 数量：2个 总质量：0.076吨			设备防护		无法分别计算角钢重量和钢丝网重量
49	矿料中心	2025年7月14日	破碎车间1#圆锥破下皮带	设备设施安全	头轮无防护		委外	头轮增加防护网； 型材：40×40×4角钢、 Φ5 镀锌钢丝网 材质：Q235A 面积： 4m² 数量： 1个 总质量：0.048吨			设备防护		无法分别计算角钢重量和钢丝网重量
50	矿料中心	2025年7月14日	破碎车间2#圆锥破下皮带	设备设施安全	托辊无防护		委外	中间增加防护网； 型材：40×40×4角钢、 Φ5 镀锌钢丝网 材质：Q235A 面积： 3.2m² 数量：2个 总质量：0.076吨			设备防护		无法分别计算角钢重量和钢丝网重量
51	矿料中心	2025年7月14日	破碎车间2#圆锥破下皮带	设备设施安全	头轮无防护		委外	头轮增加防护网； 型材：40×40×4角钢、 Φ5 镀锌钢丝网 材质：Q235A 面积： 4m² 数量： 1个 总质量：0.048吨			设备防护		无法分别计算角钢重量和钢丝网重量
52	矿料中心	2025年7月14日	破碎车间1#大破下皮带	设备设施安全	托辊无防护		委外	中间增加防护网； 型材：40×40×4角钢、 Φ5 镀锌钢丝网 材质：Q235A 面积： 3.2m² 数量：2个 总质量：0.076吨			设备防护		无法分别计算角钢重量和钢丝网重量

53	矿料中心	2025年7月14日	破碎车间1#大破下皮带	设备设施安全	头轮无防护		委外	头轮增加防护网； 型材：40×40×4角钢、Φ5 镀锌钢丝网 材质：Q235A 面积：4m² 数量：1个 总质量：0.08吨			设备防护		无法分别计算角钢重量和钢丝网重量
54	矿料中心	2025年7月14日	破碎车间2#大破下皮带	设备设施安全	托辊无防护		委外	中间增加防护网； 型材：40×40×4角钢、Φ5 镀锌钢丝网 材质：Q235A 面积：3.2m² 数量：2个 总质量：0.12吨			设备防护		无法分别计算角钢重量和钢丝网重量
55	矿料中心	2025年7月14日	破碎车间2#大破下皮带	设备设施安全	头轮无防护		委外	头轮增加防护网； 型材：40×40×4角钢、Φ5 镀锌钢丝网 材质：Q235A 面积：4m² 数量：1个 总质量：0.048吨			设备防护		无法分别计算角钢重量和钢丝网重量
56	矿料中心	2025年7月14日	破碎车间2#圆锥破楼梯	设备设施安全	倾角大，有安全风险，采用格棚楼梯		委外	重新安装格棚板； 型材：格棚板 尺寸：400×800mm 数量：25 总质量：0.20吨			楼梯平台		
57	矿料中心	2025年7月14日	破碎车间碎石仓底汇总皮带	设备设施安全	头部防护不规范		委外	头轮增加防护网； 型材：40×40×4角钢、Φ5 镀锌钢丝网 材质：Q235A 面积：4m² 数量：1个 总质量：0.08吨			设备防护		无法分别计算角钢重量和钢丝网重量
58	矿料中心	2025年7月14日	破碎车间进3#提升机中转皮带	设备设施安全	托辊无防护		委外	中间增加防护网； 型材：40×40×4角钢、Φ5 镀锌钢丝网 材质：Q235A 面积：18.4m² 数量：2个 总质量：0.55吨			设备防护		无法分别计算角钢重量和钢丝网重量
59	矿料中心	2025年7月14日	破碎车间碎石仓顶P11皮带	设备设施安全	托辊无防护		委外	中间增加防护网； 型材：40×40×4角钢、Φ5 镀锌钢丝网 材质：Q235A 面积：3.2m² 数量：2个 总质量：0.072吨			设备防护		无法分别计算角钢重量和钢丝网重量
60	矿料中心	2025年7月14日	破碎车间碎石仓顶P11皮带	设备设施安全	头轮无防护		委外	头轮增加防护网； 型材：40×40×4角钢、Φ5 镀锌钢丝网 材质：Q235A 面积：3m² 数量：1个 总质量：0.036吨			设备防护		无法分别计算角钢重量和钢丝网重量
61	矿料中心	2025年7月14日	破碎车间碎石仓顶P11皮带	设备设施安全	尾轮无防护		委外	尾轮增加防护网； 型材：40×40×4角钢、Φ5 镀锌钢丝网 材质：Q235A 面积：3m² 数量：1个 总质量：0.036吨			设备防护		无法分别计算角钢重量和钢丝网重量

62	矿料中心	2025年7月14日	破碎车间碎石仓顶P10皮带	设备设施安全	托辊无防护		委外	中间增加防护网； 型材：40×40×4角钢、Φ5 镀锌钢丝网 材质：Q235A 面积：5.6m² 数量：2个 总质量：0.13吨			设备防护		无法分别计算角钢重量和钢丝网重量
63	矿料中心	2025年7月14日	破碎车间碎石仓顶P10皮带	设备设施安全	头轮无防护		委外	头轮增加防护网； 型材：40×40×4角钢、Φ5 镀锌钢丝网 材质：Q235A 面积：3m² 数量：1个 总质量：0.036吨			设备防护		无法分别计算角钢重量和钢丝网重量
64	矿料中心	2025年7月14日	破碎车间碎石仓顶P10皮带	设备设施安全	尾轮无防护		委外	尾轮增加防护网； 型材：40×40×4角钢、Φ5 镀锌钢丝网 材质：Q235A 面积：3m² 数量：1个 总质量：0.036吨			设备防护		无法分别计算角钢重量和钢丝网重量
65	矿料中心	2025年7月14日	破碎车间碎石仓顶P09皮带	设备设施安全	托辊无防护		委外	中间增加防护网； 型材：40×40×4角钢、Φ5 镀锌钢丝网 材质：Q235A 面积：5.6m² 数量：2个 总质量：0.13吨			设备防护		无法分别计算角钢重量和钢丝网重量
66	矿料中心	2025年7月14日	破碎车间碎石仓顶P09皮带	设备设施安全	头轮无防护		委外	头轮增加防护网； 型材：40×40×4角钢、Φ5 镀锌钢丝网 材质：Q235A 面积：3m² 数量：1个 总质量：0.036吨			设备防护		无法分别计算角钢重量和钢丝网重量
67	矿料中心	2025年7月14日	破碎车间碎石仓顶P09皮带	设备设施安全	尾轮无防护		委外	尾轮增加防护网； 型材：40×40×4角钢、Φ5 镀锌钢丝网 材质：Q235A 面积：3m² 数量：1个 总质量：0.036吨			设备防护		无法分别计算角钢重量和钢丝网重量
68	矿料中心	2025年7月14日	破碎车间碎石仓顶P07皮带	设备设施安全	托辊无防护		委外	中间增加防护网； 型材：40×40×4角钢、Φ5 镀锌钢丝网 材质：Q235A 面积：3.2m² 数量：2个 总质量：0.072吨			设备防护		无法分别计算角钢重量和钢丝网重量
69	矿料中心	2025年7月14日	破碎车间碎石仓顶P07皮带	设备设施安全	头轮无防护		委外	头轮增加防护网； 型材：40×40×4角钢、Φ5 镀锌钢丝网 材质：Q235A 面积：3m² 数量：1个 总质量：0.036吨			设备防护		无法分别计算角钢重量和钢丝网重量
70	矿料中心	2025年7月14日	破碎车间碎石仓顶P07皮带	设备设施安全	尾轮无防护		委外	尾轮增加防护网； 型材：40×40×4角钢、Φ5 镀锌钢丝网 材质：Q235A 面积：3m² 数量：1个 总质量：0.036吨			设备防护		无法分别计算角钢重量和钢丝网重量

71	矿料中心	2025年7月14日	破碎车间碎石仓顶P05皮带	设备设施安全	托辊无防护		委外	中间增加防护网； 型材：40×40×4角钢、Φ5 镀锌钢丝网 材质：Q235A 面积：3.2m² 数量：2个 总质量：0.072吨			设备防护		无法分别计算角钢重量和钢丝网重量
72	矿料中心	2025年7月14日	破碎车间碎石仓顶P05皮带	设备设施安全	头轮无防护		委外	头轮增加防护网； 型材：40×40×4角钢、Φ5 镀锌钢丝网 材质：Q235A 面积：3m² 数量：1个 总质量：0.036吨			设备防护		无法分别计算角钢重量和钢丝网重量
73	矿料中心	2025年7月14日	破碎车间碎石仓顶P05皮带	设备设施安全	尾轮无防护		委外	尾轮增加防护网； 型材：40×40×4角钢、Φ5 镀锌钢丝网 材质：Q235A 面积：3m² 数量：1个 总质量：0.036吨			设备防护		无法分别计算角钢重量和钢丝网重量
74	矿料中心	2025年7月14日	破碎车间碎石仓顶短皮带	设备设施安全	托辊无防护		委外	中间增加防护网； 型材：40×40×4角钢、Φ5 镀锌钢丝网 材质：Q235A 面积：3.2m² 数量：2个 总质量：0.072吨			设备防护		无法分别计算角钢重量和钢丝网重量
75	矿料中心	2025年7月14日	破碎车间碎石仓顶短皮带	设备设施安全	尾轮无防护		委外	尾轮增加防护网； 型材：40×40×4角钢、Φ5 镀锌钢丝网 材质：Q235A 面积：3m² 数量：1个 总质量：0.036吨			设备防护		无法分别计算角钢重量和钢丝网重量
76	矿料中心	2025年7月15日	熟料车间	设备设施安全	烘干进料皮带无防护罩		委外	头轮尾轮增加防护网； 型材：40×40×4角钢、Φ5 镀锌钢丝网 材质：Q235A 面积：3m² 数量：2个 总质量：0.072吨			设备防护		无法分别计算角钢重量和钢丝网重量
77	矿料中心	2025年7月15日	熟料车间	设备设施安全	球磨回料皮带无防护罩		委外	头轮尾轮增加防护网； 型材：40×40×4角钢、Φ5 镀锌钢丝网 材质：Q235A 面积：3m² 数量：2个 总质量：0.072吨			设备防护		无法分别计算角钢重量和钢丝网重量
78	矿料中心	2025年7月15日	熟料车间	设备设施安全	分级机爬梯尺寸不符合要求		委外	重新安装格槽板； 型材：格槽板 尺寸：400×800mm 数量：40 总质量：0.32吨			楼梯平台		
79	矿料中心	2025年7月15日	熟料车间	设备设施安全	烘干减速机齿轮无防护罩		委外	重新设计防护罩； 型材：镀锌钢板 材质：Q235A 厚度：3mm 面积：1.5m² 数量：6个 总质量：0.18吨			设备防护		

80	矿料中心	2025年5月5日	圆锥破车间	设备设施安全	圆锥破平台制样破皮带轮防护不全		委外	重新设计防护罩： 型材：镀锌钢板 材质：Q235A 厚度：3mm 面积：0.5m² 数量：4个 总质量：0.024吨			设备防护		
81	矿料中心	2025年5月5日	立磨车间	设备设施安全	立磨车间外墙直爬梯水平笼独立杆尺寸及数量、安装形式等不符合要求。		委外	拆除现有护笼			护笼缺陷		需提供护笼重量
82	矿料中心	2025年5月5日	矿场	设备设施安全	矿棚外墙直爬梯水平笼独立杆尺寸及数量、安装形式等不符合要求		委外	拆除现有护笼			护笼缺陷		需提供护笼重量
83	矿料中心	2025年7月27日	Q2仓提升机旁第一个	电气安全	相色不规范		委外(新增)	黄绿红三色胶带缠绕					没有工程量
84	矿料中心	2025年7月27日	Q2仓提升机旁第一个	电气安全	底部未封堵		委外(新增)	底部长25cm宽5cm绝缘垫					
85	矿料中心	2025年7月27日	Q2仓提升机旁第二个	电气安全	底部未封堵		委外(新增)	底部长25cm宽5cm绝缘垫					
86	矿料中心	2025年7月27日	Q1仓旁临时用电箱	电气安全	底部未封堵		委外(新增)	底部长25cm宽5cm绝缘垫					
87	矿料中心	2025年7月27日	Q1仓旁临时用电箱	电气安全	相色不规范		委外(新增)	黄绿红三色胶带缠绕					没有工程量
88	矿料中心	2025年7月27日	11m平台楼梯口照明配电箱	电气安全	底部未封堵		委外(新增)	底部长25cm宽5cm绝缘垫					
89	矿料中心	2025年7月27日	11m平台3#提升机旁临时配电箱	电气安全	底部未封堵		委外(新增)	底部长25cm宽5cm绝缘垫					

90	矿料中心	2025年7月27日	11m平台3#提升机旁临时配电箱	电气安全	相色不规范		委外(新增)	黄绿红三色胶带缠绕					没有工程量
91	矿料中心	2025年7月27日	11m平台阀门控制开关箱	电气安全	底部未封堵		委外(新增)	底部长25cm宽5cm绝缘垫					
92	矿料中心	2025年7月27日	28m平台楼梯口临时配电箱	电气安全	相色不规范		委外(新增)	黄绿红三色胶带缠绕					没有工程量
93	矿料中心	2025年7月27日	28m平台楼梯口临时配电箱	电气安全	底部未封堵		委外(新增)	底部长25cm宽5cm绝缘垫					
94	矿料中心	2025年7月27日	37m门口照明配电箱	电气安全	底部未封堵		委外(新增)	底部长25cm宽5cm绝缘垫					
95	矿料中心	2025年7月27日	37m802收尘器配电箱	电气安全	底部未封堵		委外(新增)	底部长25cm宽5cm绝缘垫					
96	矿料中心	2025年7月27日	37m804收尘器配电箱	电气安全	底部未封堵		委外(新增)	底部长25cm宽5cm绝缘垫					
97	矿料中心	2025年7月27日	37m804旁成品仓阀门控制箱	电气安全	底部未封堵		委外(新增)	底部长25cm宽5cm绝缘垫					
98	矿料中心	2025年7月27日	202收尘器配电箱	电气安全	底部未封堵		委外(新增)	底部长25cm宽5cm绝缘垫					
99	矿料中心	2025年7月27日	202旁临时配电箱	电气安全	底部未封堵		委外(新增)	底部长25cm宽5cm绝缘垫					
100	矿料中心	2025年7月27日	202旁临时配电箱	电气安全	相色不规范		委外(新增)	黄绿红三色胶带缠绕					没有工程量

101	矿科中心	2025年7月27日	204收尘器配电箱	电气安全	底部未封堵		委外(新增)	底部长25cm宽5cm绝缘垫					
102	矿科中心	2025年7月27日	206收尘器配电箱	电气安全	底部未封堵		委外(新增)	底部长25cm宽5cm绝缘垫					
103	矿科中心	2025年7月27日	208收尘器配电箱	电气安全	底部未封堵		委外(新增)	底部长25cm宽5cm绝缘垫					
104	矿科中心	2025年7月27日	207收尘器	电气安全	底部未封堵		委外(新增)	底部长25cm宽5cm绝缘垫					
105	矿科中心	2025年7月27日	205收尘器	电气安全	底部未封堵		委外(新增)	底部长25cm宽5cm绝缘垫					
106	矿科中心	2025年7月27日	203收尘器	电气安全	底部未封堵		委外(新增)	底部长25cm宽5cm绝缘垫					
107	矿科中心	2025年7月27日	201收尘器	电气安全	底部未封堵		委外(新增)	底部长25cm宽5cm绝缘垫					
108	矿科中心	2025年7月27日	201旁临时用电箱	电气安全	底部未封堵		委外(新增)	底部长25cm宽5cm绝缘垫					
109	矿科中心	2025年7月27日	201旁临时用电箱	电气安全	相色不规范		委外(新增)	黄绿红三色胶带缠绕					没有工程量
110	矿科中心	2025年7月27日	803收尘器控制箱	电气安全	底部未封堵		委外(新增)	底部长25cm宽5cm绝缘垫					
111	矿科中心	2025年7月27日	801收尘器控制箱	电气安全	底部未封堵		委外(新增)	底部长25cm宽5cm绝缘垫					

112	矿科中心	2025年7月27日	801旁第一个plc柜	电气安全	底部未封堵		委外(新增)	底部长25cm宽5cm绝缘垫					
113	矿科中心	2025年7月27日	801旁第一个plc柜	电气安全	无盖板		委外(新增)	宽5cm长100cm线槽盖板					盖板厚度需明确
114	矿科中心	2025年7月27日	801旁第二个柜子	电气安全	底部未封堵		委外(新增)	底部长25cm宽5cm绝缘垫					
115	矿科中心	2025年7月27日	801旁第二个柜子	电气安全	线槽无盖板		委外(新增)	宽8cm长100线槽盖板 宽5cm长200cm线槽盖板					盖板厚度需明确
116	矿科中心	2025年7月27日	801旁第二个柜子	电气安全	线色不规范		委外(新增)	黄绿红三色胶带缠绕					没有工程量
117	矿科中心	2025年7月27日	801旁第三个柜子	电气安全	相色不规范		委外(新增)	黄绿红三色胶带缠绕					没有工程量
118	矿科中心	2025年7月27日	801旁第三个柜子	电气安全	无相间隔板		委外(新增)	长10cm宽5cm相间隔板					
119	矿科中心	2025年7月27日	M09M08间柜子	电气安全	底部未封堵		委外(新增)	底部长25cm宽5cm绝缘垫					
120	矿科中心	2025年7月27日	M09M08间柜子	电气安全	线缆无标识牌		委外(新增)	10个标识牌					
121	矿科中心	2025年7月27日	M09M08间柜子	电气安全	相色不规范		委外(新增)	黄绿红三色胶带缠绕					没有工程量
122	矿科中心	2025年7月27日	M09M08间柜子	电气安全	无相间隔板		委外(新增)	长10cm宽5cm相间隔板					
123	矿科中心	2025年7月27日	M07渡压站控制箱	电气安全	相色不规范		委外(新增)	黄绿红三色胶带缠绕					没有工程量


124	矿科中心	2025年7月27日	M07下料溜槽旁配电箱	电气安全	相色不规范		委外(新增)	黄绿红三色胶带缠绕					没有工程量
125	矿科中心	2025年7月27日	M06液压站配电箱	电气安全	相色不规范		委外(新增)	黄绿红三色胶带缠绕					没有工程量
126	矿科中心	2025年7月27日	M05下料溜槽	电气安全	相色不规范		委外(新增)	黄绿红三色胶带缠绕					没有工程量
127	矿科中心	2025年7月27日	M05进料皮带旁	电气安全	相色不规范		委外(新增)	黄绿红三色胶带缠绕					没有工程量
128	矿科中心	2025年7月27日	2#大破前临时配电箱	电气安全	相色不规范		委外(新增)	黄绿红三色胶带缠绕					没有工程量
129	矿科中心	2025年7月27日	2#大破前第二个配电箱	电气安全	底部未封堵		委外(新增)	底部长25cm宽5cm绝缘垫					
130	矿科中心	2025年7月27日	2#大破前第二个配电箱	电气安全	线槽无盖板		委外(新增)	宽3cm长200cm线槽盖板					盖板厚度需明确
131	矿科中心	2025年7月27日	803发送罐配电箱	电气安全	线槽无盖板		委外(新增)	宽2cm长100cm线槽盖板 宽4cm长100cm线槽盖板					盖板厚度需明确
132	矿科中心	2025年7月27日	801发送罐配电箱	电气安全	线槽无盖板		委外(新增)	宽2cm长100cm线槽盖板 宽4cm长100cm线槽盖板					盖板厚度需明确
133	矿科中心	2025年7月27日	802发送罐配电箱	电气安全	线槽无盖板		委外(新增)	宽2cm长100cm线槽盖板 宽4cm长100cm线槽盖板					盖板厚度需明确
134	矿科中心	2025年7月27日	804发送罐配电箱	电气安全	线槽无盖板		委外(新增)	宽2cm长100cm线槽盖板 宽4cm长100cm线槽盖板					盖板厚度需明确

135	矿科中心	2025年7月27日	立磨罗茨风机	电气安全	相色不规范		委外(新增)	黄绿红三色胶带缠绕					没有工程量
136	矿科中心	2025年7月27日	8#库底临时配电箱	电气安全	底部未封堵		委外(新增)	底部长25cm宽5cm绝缘垫					
137	矿科中心	2025年7月27日	8#库底临时配电箱	电气安全	相色不规范		委外(新增)	黄绿红三色胶带缠绕					没有工程量
138	矿科中心	2025年7月27日	801均化配电箱	电气安全	底部未封堵		委外(新增)	底部长25cm宽5cm绝缘垫					
139	矿科中心	2025年7月27日	802均化配电箱	电气安全	底部未封堵		委外(新增)	底部长25cm宽5cm绝缘垫					
140	矿科中心	2025年7月27日	803均化配电箱	电气安全	底部未封堵		委外(新增)	底部长25cm宽5cm绝缘垫					
141	矿科中心	2025年7月27日	804均化配电箱	电气安全	底部未封堵		委外(新增)	底部长25cm宽5cm绝缘垫					
142	矿科中心	2025年7月27日	4.4m平台804临时配电箱	电气安全	底部未封堵		委外(新增)	底部长25cm宽5cm绝缘垫					
143	矿科中心	2025年7月27日	4.4m平台804临时配电箱	电气安全	相色不规范		委外(新增)	黄绿红三色胶带缠绕					没有工程量
144	矿科中心	2025年7月27日	4.4m平台201收尘器配电箱	电气安全	底部未封堵		委外(新增)	底部长25cm宽5cm绝缘垫					
145	矿科中心	2025年7月27日	4.4m平台202收尘器配电箱	电气安全	底部未封堵		委外(新增)	底部长25cm宽5cm绝缘垫					

146	矿料中心	2025年7月27日	4.4m平台203收尘器配电箱	电气安全	底部未封堵		委外(新增)	底部长25cm宽5cm绝缘垫					
147	矿料中心	2025年7月27日	4.4m平台204收尘器配电箱	电气安全	底部未封堵		委外(新增)	底部长25cm宽5cm绝缘垫					
148	矿料中心	2025年7月27日	4.4m平台205收尘器配电箱	电气安全	底部未封堵		委外(新增)	底部长25cm宽5cm绝缘垫					
149	矿料中心	2025年7月27日	4.4m平台206收尘器配电箱	电气安全	底部未封堵		委外(新增)	底部长25cm宽5cm绝缘垫					
150	矿料中心	2025年7月27日	4.4m平台207收尘器配电箱	电气安全	底部未封堵		委外(新增)	底部长25cm宽5cm绝缘垫					
151	矿料中心	2025年7月27日	4.4m平台208收尘器配电箱	电气安全	底部未封堵		委外(新增)	底部长25cm宽5cm绝缘垫					
152	矿料中心	2025年7月27日	203旁收尘器旁临时配电箱	电气安全	相色不规范		委外(新增)	黄绿红三色胶带缠绕					没有工程量
153	矿料中心	2025年7月27日	二次收尘平台	电气安全	无相间隔板		委外(新增)	长5cm高3cm相间隔板					
154	矿料中心	2025年7月27日	二次收尘平台	电气安全	底部未封堵		委外(新增)	底部长25cm宽5cm绝缘垫					
155	矿料中心	2025年7月27日	二次收尘平台	电气安全	底部未封堵		委外(新增)	底部长25cm宽5cm绝缘垫					
156	矿料中心	2025年7月27日	M01发送罐	电气安全	线槽无盖板		委外(新增)	宽4cm长50cm线槽盖板 宽6cm长50cm线槽盖板					盖板厚度需明确
157	矿料中心	2025年7月27日	M02发送罐	电气安全	线槽无盖板		委外(新增)	宽3cm长100cm线槽盖板					盖板厚度需明确


158	矿料中心	2025年7月27日	M03发送罐	电气安全	线槽无盖板		委外(新增)	宽度3cm线槽盖板 长度200cm						盖板厚度需明确
159	矿料中心	2025年7月27日	球磨车间照明配电箱	电气安全	无相间隔板		委外(新增)	长7cm宽4cm相间隔板						
160	矿料中心	2025年7月27日	球磨车间照明配电箱	电气安全	底部未封堵		委外(新增)	底部长25cm宽5cm绝缘垫						
161	矿料中心	2025年7月27日	球磨车间照明配电箱	电气安全	线色不规范		委外(新增)	黄绿红三色胶带						没有工程量
162	矿料中心	2025年7月27日	球磨车间阀门控制箱	电气安全	底部未封堵		委外(新增)	底部长25cm宽5cm绝缘垫						
163	矿料中心	2025年7月27日	602仓均化控制柜	电气安全	底部未封堵		委外(新增)	底部长25cm宽5cm绝缘垫						
164	矿料中心	2025年7月27日	601仓均化控制柜	电气安全	底部未封堵		委外(新增)	底部长25cm宽5cm绝缘垫						
165	矿料中心	2025年7月27日	6#线均化库底东侧墙上配电箱	电气安全	底部未封堵		委外(新增)	底部长25cm宽5cm绝缘垫						
166	矿料中心	2025年7月27日	6#线均化库底东侧墙上配电箱	电气安全	线色不规范		委外(新增)	黄绿红三色胶带						没有工程量
167	矿料中心	2025年7月27日	702均化控制柜	电气安全	底部未封堵		委外(新增)	底部长25cm宽5cm绝缘垫						
168	矿料中心	2025年7月27日	701均化控制柜	电气安全	底部未封堵		委外(新增)	底部长25cm宽5cm绝缘垫						

169	矿科中心	2025年7月27日	7#提升机旁配电柜	电气安全	线色不规范		委外(新增)	黄绿红三色胶带					没有工程量
170	矿科中心	2025年7月27日	6#提升机旁发送罐控制柜	电气安全	底部未封堵		委外(新增)	底部长25cm宽5cm绝缘垫					
171	矿科中心	2025年7月27日	7#提升机旁发送罐控制柜	电气安全	线槽无盖板		委外(新增)	宽度5cm线槽盖板, 长100cm					盖板厚度需明确
172	矿科中心	2025年7月27日	6#提升机楼梯上	电气安全	底部未封堵		委外(新增)	底部长25cm宽5cm绝缘垫					
173	矿科中心	2025年7月27日	6#提升机楼梯上	电气安全	线槽无盖板		委外(新增)	宽4cm线槽盖板, 长200cm					盖板厚度需明确
174	矿科中心	2025年7月27日	27米平台入口处柜子	电气安全	底部无盖板		委外(新增)	底部长25cm宽5cm绝缘垫					
175	矿科中心	2025年7月27日	27米702收尘器配电箱	电气安全	底部未封堵		委外(新增)	底部长25cm宽5cm绝缘垫					
176	矿科中心	2025年7月27日	27米02收尘器配电箱	电气安全	底部未封堵		委外(新增)	底部长25cm宽5cm绝缘垫					
177	矿科中心	2025年7月27日	602, 601仓中间汽配电箱	电气安全	底部未封堵		委外(新增)	底部长25cm宽5cm绝缘垫					
178	矿科中心	2025年7月27日	27米601收尘器配电箱	电气安全	底部未封堵		委外(新增)	底部长25cm宽5cm绝缘垫					
179	矿科中心	2025年7月27日	27米701收尘器配电箱	电气安全	底部未封堵		委外(新增)	底部长25cm宽5cm绝缘垫					


180	矿料中心	2025年7月27日	M07发送罐旁配电箱	电气安全	线槽无盖板		委外(新增)	宽4cm长50cm线槽盖板					盖板厚度需明确
181	矿料中心	2025年7月27日	M07发送罐汽配电箱	电气安全	线槽无盖板		委外(新增)	宽2cm长50cm线槽盖板					盖板厚度需明确
182	矿料中心	2025年7月27日	M08发送罐汽配电箱	电气安全	线槽无盖板		委外(新增)	宽2cm长50cm线槽盖板					盖板厚度需明确
183	矿料中心	2025年7月27日	M07进料皮带旁	电气安全	相色不规范		委外(新增)	黄绿红三色胶带缠绕					没有工程量
184	矿料中心	2025年7月27日	2#圆锥破前临时配电箱	电气安全	相色不规范		委外(新增)	黄绿红三色胶带缠绕					没有工程量
185	矿料中心	2025年7月27日	1#提升机前临时配电箱	电气安全	相色不规范		委外(新增)	黄绿红三色胶带缠绕					没有工程量
186	矿料中心	2025年7月28日	矿料中心球磨外二楼	电气安全	线色不规范		委外(新增)	黄绿红三色绝缘胶带					没有工程量
187	矿料中心	2025年7月28日	矿料中心球磨外二楼	电气安全	底部未封堵、		委外(新增)	底部长25cm宽5cm绝缘垫					
188	矿料中心	2025年7月28日	矿料中心球磨外二楼中间仓旁配电箱	电气安全	底部未封堵		委外(新增)	底部长25cm宽5cm绝缘垫					
189	矿料中心	2025年7月28日	矿料中心球磨三楼升降机房配电箱	电气安全	线色不规范		委外(新增)	黄绿红三色胶带					没有工程量
190	矿料中心	2025年7月28日	矿料中心球磨三楼东侧墙上配电箱	电气安全	底部未封堵		委外(新增)	底部长25cm宽5cm绝缘垫					

191	矿料中心	2025年7月28日	矿料中心球磨四楼Q3仓旁配电箱1	电气安全	线色不规范		委外(新增)	黄绿红三色胶带					没有工程量
192	矿料中心	2025年7月28日	矿料中心球磨四楼Q3仓旁配电箱1	电气安全	底部未封堵		委外(新增)	底部长25cm宽5cm绝缘垫					
193	矿料中心	2025年7月28日	矿料中心球磨四楼Q3仓旁配电箱2	电气安全	线色不规范		委外(新增)	黄绿红三色胶带					没有工程量
194	矿料中心	2025年7月28日	矿料中心球磨四楼Q3仓旁配电箱2	电气安全	底部未封堵		委外(新增)	底部长25cm宽5cm绝缘垫					
195	矿料中心	2025年7月28日	矿料中心球磨四楼升降机旁第一个柜子	电气安全	顶部未封堵		委外(新增)	耐火泥三立方厘米					
196	矿料中心	2025年7月28日	矿料中心球磨四楼升降机旁第二个柜子	电气安全	相色不规范		委外(新增)	黄绿红三色胶带缠绕					没有工程量
197	矿料中心	2025年7月28日	矿料中心球磨四楼升降机旁第三个柜子	电气安全	相色不规范		委外(新增)	黄绿红三色胶带缠绕					没有工程量
198	矿料中心	2025年7月28日	矿料中心M03收尘器旁配电箱	电气安全	底部未封堵		委外(新增)	底部长25cm宽5cm绝缘垫					
199	矿料中心	2025年7月28日	矿料中心M04收尘器旁第二个配电箱	电气安全	底部未封堵		委外(新增)	底部长25cm宽5cm绝缘垫					
200	矿料中心	2025年7月28日	矿料中心Q3仓收尘器旁配电箱	电气安全	底部未封堵		委外(新增)	底部长25cm宽5cm绝缘垫					
201	矿料中心	2025年7月28日	矿料中心M02收尘器前配电箱	电气安全	底部为封堵		委外(新增)	底部长25cm宽5cm绝缘垫					

202	矿料中心	2025年7月28日	矿料中心M02收尘器配电箱	电气安全	底部未封堵		委外(新增)	底部长25cm宽5cm绝缘垫					
203	矿料中心	2025年7月28日	矿料中心Q1仓旁配电箱	电气安全	底部未封堵		委外(新增)	底部长25cm宽5cm绝缘垫					
204	数智化工装技术中心	2025年7月14日	F01线4B变压器室	作业环境及条件	楼梯无防护栏杆		委外	数据见图纸				楼梯栏杆	
205	数智化工装技术中心	2025年7月14日	F01线供电系统工程项目备件室	作业环境及条件	楼梯无防护栏杆		委外	数据见图纸				楼梯栏杆	
206	数智化工装技术中心	2025年7月14日	F01线2B变压器室	作业环境及条件	楼梯无防护栏杆		委外	数据见图纸				楼梯栏杆	
207	数智化工装技术中心	2025年7月14日	F01线3B变压器室	作业环境及条件	楼梯无防护栏杆		委外	数据见图纸				楼梯栏杆	
208	数智化工装技术中心	2025年7月14日	F02线1B变压器室	作业环境及条件	楼梯无防护栏杆		委外	数据见图纸				楼梯栏杆	
209	数智化工装技术中心	2025年7月14日	F02线2B变压器室	作业环境及条件	楼梯无防护栏杆		委外	数据见图纸				楼梯栏杆	
210	数智化工装技术中心	2025年7月14日	F02线3B变压器室	作业环境及条件	楼梯无防护栏杆		委外	数据见图纸				楼梯栏杆	

211	数智化工装技术中心	2025年7月14日	F03线1B变压器室	作业环境及条件	楼梯无防护栏杆		委外	数据见图纸			楼梯栏杆		
212	数智化工装技术中心	2025年7月14日	F03线2B变压器室	作业环境及条件	楼梯无防护栏杆		委外	数据见图纸			楼梯栏杆		
213	数智化工装技术中心	2025年7月14日	F03线3B变压器室	作业环境及条件	楼梯无防护栏杆		委外	数据见图纸			楼梯栏杆		
214	数智化工装技术中心	2025年7月14日	F05线1B变压器室	作业环境及条件	楼梯无防护栏杆		委外	数据见图纸			楼梯栏杆		
215	数智化工装技术中心	2025年7月14日	F05线2B变压器室	作业环境及条件	楼梯无防护栏杆		委外	数据见图纸			楼梯栏杆		
216	数智化工装技术中心	2025年7月14日	F05线3B变压器室	作业环境及条件	楼梯无防护栏杆		委外	数据见图纸			楼梯栏杆		
217	数智化工装技术中心	2025年7月14日	F06线1B变压器室	作业环境及条件	楼梯无防护栏杆		委外	数据见图纸			楼梯栏杆		
218	数智化工装技术中心	2025年7月14日	F06线2B变压器室	作业环境及条件	楼梯无防护栏杆		委外	数据见图纸			楼梯栏杆		
219	数智化工装技术中心	2025年7月14日	F06线3B变压器室	作业环境及条件	楼梯无防护栏杆		委外	数据见图纸			楼梯栏杆		



220	浸润剂中心	2024年12月26日	生产二车间三楼生产现场	设备设施安全	反应釜RT-301搅拌电机转动部位未设置有效的安全防护装置。		委外	长度：90cm 宽度：40cm 车间属于防爆车间车间，防护罩应为铜合金或铝合金等材质防护罩			设备防护		防护罩是平面的？厚度多少，由于铜合金和铝合金价格不一样，需具体明确材质
221	浸润剂中心	2024年12月26日	生产二车间三楼生产现场	设备设施安全	反应釜RT-302搅拌电机转动部位未设置有效的安全防护装置。		委外	长度：90cm 宽度：40cm 车间属于防爆车间车间，防护罩应为铜合金或铝合金等材质防护罩			设备防护		防护罩是平面的？厚度多少，由于铜合金和铝合金价格不一样，需具体明确材质
222	浸润剂中心	2024年12月26日	生产二车间三楼生产现场	设备设施安全	反应釜RT-303搅拌电机转动部位未设置有效的安全防护装置。		委外	长度：80cm 宽度：40cm 车间属于防爆车间车间，防护罩应为铜合金或铝合金等材质防护罩			设备防护		防护罩是平面的？厚度多少，由于铜合金和铝合金价格不一样，需具体明确材质
223	浸润剂中心	2024年12月26日	生产二车间三楼生产现场	设备设施安全	反应釜RT-304搅拌电机转动部位未设置有效的安全防护装置。		委外	长度：80cm 宽度：40cm 车间属于防爆车间车间，防护罩应为铜合金或铝合金等材质防护罩			设备防护		防护罩是平面的？厚度多少，由于铜合金和铝合金价格不一样，需具体明确材质
224	浸润剂中心	2024年12月26日	生产二车间三楼生产现场	设备设施安全	反应釜RT-401搅拌电机转动部位未设置有效的安全防护装置。		委外	长度：90cm 宽度：50cm 车间属于防爆车间车间，防护罩应为铜合金或铝合金等材质防护罩			设备防护		防护罩是平面的？厚度多少，由于铜合金和铝合金价格不一样，需具体明确材质
225	浸润剂中心	2024年12月26日	生产二车间三楼生产现场	设备设施安全	反应釜RT-402搅拌电机转动部位未设置有效的安全防护装置。		委外	长度：90cm 宽度：50cm 车间属于防爆车间车间，防护罩应为铜合金或铝合金等材质防护罩			设备防护		防护罩是平面的？厚度多少，由于铜合金和铝合金价格不一样，需具体明确材质
226	浸润剂中心	2024年12月26日	生产二车间三楼生产现场	设备设施安全	反应釜RT-403搅拌电机转动部位未设置有效的安全防护装置。		委外	长度：90cm 宽度：50cm 车间属于防爆车间车间，防护罩应为铜合金或铝合金等材质防护罩			设备防护		防护罩是平面的？厚度多少，由于铜合金和铝合金价格不一样，需具体明确材质
227	浸润剂中心	2024年12月26日	生产二车间三楼生产现场	设备设施安全	反应釜RT-404搅拌电机转动部位未设置有效的安全防护装置。		委外	长度：90cm 宽度：50cm 车间属于防爆车间车间，防护罩应为铜合金或铝合金等材质防护罩			设备防护		防护罩是平面的？厚度多少，由于铜合金和铝合金价格不一样，需具体明确材质
228	浸润剂中心	2025年3月22日	生产车间三楼生产现场	设备设施安全	车间搅拌转动轴无有效的安全防护措施。		委外	长度：90cm 宽度：50cm 车间属于防爆车间车间，防护罩应为铜合金或铝合金等材质防护罩			设备防护		防护罩是平面的？厚度多少，由于铜合金和铝合金价格不一样，需具体明确材质
229	浸润剂中心	2025年3月22日	产品研发三楼实验室	设备设施安全	产品研发实验室搅拌转动轴无有效的安全防护措施。		委外	长度：40cm 宽度：10cm 车间属于防爆车间车间，防护罩应为铜合金或铝合金等材质防护罩			设备防护		防护罩是平面的？厚度多少，由于铜合金和铝合金价格不一样，需具体明确材质
230	大渡口生产中心 生产二厂	2025/7/14	F05池窑	设备设施安全	池窑换热器楼梯第九层平台栏杆锈蚀严重，需要更换。		委外	无缝钢管 Φ32，立杆间距1000MM，横杆间距500mm，高度1200MM，整体黄色，手扶横杆黄黑交替间距200-300mm，长度25米			防护栏杆		无法计算，防护栏杆需明确具体材质，立杆间距需明确，需明确喷漆做法
231	大渡口生产中心 生产二厂	2025年7月14日	F05池窑	设备设施安全	池窑西侧二楼平台一处栏杆过短，需要更换。		委外	材质：无缝钢管 Φ32； 尺寸：立杆间距1000MM，横杆间距500mm，高度1100MM， 喷漆做法：整体黄色，手扶横杆黄黑交替间距200-300mm 栏杆总长度：3000mm			防护栏杆		无法计算，防护栏杆需明确具体材质，立杆间距需明确，需明确喷漆做法

232	大渡口生产中心 生产二厂	2025年7月14日	F05池窑	设备设施安全	池窑换热器楼梯第三层平台 栏杆不规范，过稀，需要加 装。		委外	无缝钢管 Φ32，立杆间距 1000MM，横杆间距500mm， 高度1100MM，整体黄色，手 扶横杆黄黑交替间距200- 300mm，长度15米				防护栏杆		无法计算，防护栏杆需明确 具体材质，立杆间距需明 确，需明确油漆做法
233	大渡口生产中心 生产二厂	2025年7月16日	2#热定型炉出炉处	设备设施安全	2#热定型炉出炉处无防护装置		委外	200mm*200mm				设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
234	大渡口生产中心 生产二厂	2025年7月16日	3#热定型炉出炉处	设备设施安全	3#热定型炉出炉处无防护装置		委外	200mm*200mm				设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
235	大渡口生产中心 生产二厂	2025年7月16日	5#热定型炉出炉处	设备设施安全	5#热定型炉出炉处无防护装置		委外	200mm*200mm				设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
236	大渡口生产中心 生产二厂	2025年7月16日	6#热定型炉出炉处	设备设施安全	6#热定型炉出炉处无防护装置		委外	200mm*200mm				设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
237	大渡口生产中心 生产二厂	2025年7月16日	9#补砂机处	设备设施安全	9#补砂机货叉链条无防护罩		委外	200mm*200mm				设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
238	大渡口生产中心 生产二厂	2025年7月16日	10#补砂机处	设备设施安全	10#补砂机货叉链条无防护罩		委外	200mm*200mm				设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
239	大渡口生产中心 生产二厂	2025年7月16日	14#补砂机处	设备设施安全	14#补砂机货叉链条无防护罩		委外	200mm*200mm				设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
240	大渡口生产中心 生产二厂	2025年7月16日	15#补砂机处	设备设施安全	15#补砂机货叉链条无防护罩		委外	200mm*200mm				设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
241	大渡口生产中心 生产二厂	2025年7月16日	16#补砂机处	设备设施安全	16#补砂机货叉链条无防护罩		委外	200mm*200mm				设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
242	大渡口生产中心 生产一厂	2025年7月15日	F02线原料一楼检修平台	设备设施安全	无踢脚线，20米		委外	20000mm×100mm				踢脚线	100mm*2mm钢板，底部距地面不大于10mm	
243	大渡口生产中心 生产一厂	2025年7月15日	F02线原料二楼楼板	设备设施安全	无踢脚线，16米		委外	16000mm×100mm				踢脚线	100mm*2mm钢板，底部距地面不大于10mm	
244	大渡口生产中心 生产一厂	2025年7月15日	F02线原料二楼配料平台	设备设施安全	无踢脚线，10米		委外	10000mm×100mm				踢脚线	100mm*2mm钢板，底部距地面不大于10mm	
245	大渡口生产中心 生产一厂	2025年7月15日	F02线原料三楼楼板	设备设施安全	无踢脚线，23米		委外	23000mm×100mm				踢脚线	100mm*2mm钢板，底部距地面不大于10mm	
246	大渡口生产中心 生产一厂	2025年7月15日	F02线原料四楼楼板	设备设施安全	无踢脚线，4米		委外	4000mm×100mm				踢脚线	100mm*2mm钢板，底部距地面不大于10mm	
247	大渡口生产中心 生产一厂	2025年7月15日	F02线原料各楼梯转角平台	设备设施安全	无踢脚线，8米		委外	8000mm×100mm				踢脚线	100mm*2mm钢板，底部距地面不大于10mm	
248	大渡口生产中心 生产一厂	2025年7月15日	F02线原料18米层两操作 平台	设备设施安全	无踢脚线，8米		委外	8000mm×100mm				踢脚线	100mm*2mm钢板，底部距地面不大于10mm	

249	大渡口生产中心 生产一厂	2025年7月15日	F02线池窑顶部窑头料仓 平台	设备设施安全	无踢脚线， 10米		委外	10000mm×100mm			踢脚线	100mm*2mm钢板，底部距地面不大于10mm	
250	大渡口生产中心 生产一厂	2025年7月15日	F02线窑头料仓两边操作 平台	设备设施安全	无踢脚线，80米		委外	80000mm×100mm			踢脚线	100mm*2mm钢板，底部距地面不大于10mm	
251	大渡口生产中心 生产一厂	2025年7月15日	F02线金属换热器到窑顶 平台	设备设施安全	无踢脚线，20米		委外	20000mm×100mm			踢脚线	100mm*2mm钢板，底部距地面不大于10mm	
252	大渡口生产中心 生产一厂	2025年7月15日	F02线垂直烟道下排废玻璃平台	设备设施安全	无踢脚线，8米		委外	8000mm×100mm			踢脚线	100mm*2mm钢板，底部距地面不大于10mm	
253	大渡口生产中心 生产一厂	2025年7月15日	F02线浸配一楼1号浸润剂 泵	设备设施安全	皮带防护罩不全		委外	540mm×310mm×2mm，异形 材质：2MM冷轧钢板 重量：4.2KG			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	如护罩为异性是否能直接提供重量，提供的尺寸不能算出异形的重量
254	大渡口生产中心 生产一厂	2025年7月15日	F02线浸配一楼2号浸润剂 泵	设备设施安全	皮带防护罩不全		委外	540mm×310mm×2mm，异形 材质：2MM冷轧钢板 重量：4.2KG			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	如护罩为异性是否能直接提供重量，提供的尺寸不能算出异形的重量
255	大渡口生产中心 生产一厂	2025年7月15日	F02线浸配一楼3号浸润剂 泵	设备设施安全	皮带防护罩不全		委外	540mm×310mm×2mm，异形 材质：2MM冷轧钢板 重量：4.2KG			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	如护罩为异性是否能直接提供重量，提供的尺寸不能算出异形的重量
256	大渡口生产中心 生产一厂	2025年7月15日	F02线浸配一楼4号浸润剂 泵	设备设施安全	皮带防护罩不全		委外	540mm×310mm×2mm，异形 材质：2MM冷轧钢板 重量：4.2KG			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	如护罩为异性是否能直接提供重量，提供的尺寸不能算出异形的重量
257	大渡口生产中心 生产一厂	2025年7月15日	F02线浸配一楼5号浸润剂 泵	设备设施安全	皮带防护罩不全		委外	540mm×310mm×2mm，异形 材质：2MM冷轧钢板 重量：4.2KG			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	如护罩为异性是否能直接提供重量，提供的尺寸不能算出异形的重量
258	大渡口生产中心 生产一厂	2025年7月15日	F02线浸配一楼6号浸润剂 泵	设备设施安全	皮带防护罩不全		委外	540mm×310mm×2mm，异形 材质：2MM冷轧钢板 重量：4.2KG			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	如护罩为异性是否能直接提供重量，提供的尺寸不能算出异形的重量
259	大渡口生产中心 生产一厂	2025年7月15日	F02线浸配一楼7号浸润剂 泵	设备设施安全	皮带防护罩不全		委外	540mm×310mm×2mm，异形 材质：2MM冷轧钢板 重量：4.2KG			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	如护罩为异性是否能直接提供重量，提供的尺寸不能算出异形的重量
260	大渡口生产中心 生产一厂	2025年7月15日	F02线浸配一楼8号浸润剂 泵	设备设施安全	皮带防护罩不全		委外	540mm×310mm×2mm，异形 材质：2MM冷轧钢板 重量：4.2KG			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	如护罩为异性是否能直接提供重量，提供的尺寸不能算出异形的重量
261	大渡口生产中心 生产一厂	2025年7月15日	F02线浸配一楼9号浸润剂 泵	设备设施安全	皮带防护罩不全		委外	540mm×310mm×2mm，异形 材质：2MM冷轧钢板 重量：4.2KG			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	如护罩为异性是否能直接提供重量，提供的尺寸不能算出异形的重量
262	大渡口生产中心 生产一厂	2025年7月15日	F02线浸配一楼10号浸润 剂泵	设备设施安全	皮带防护罩不全		委外	540mm×310mm×2mm，异形 材质：2MM冷轧钢板 重量：4.2KG			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	如护罩为异性是否能直接提供重量，提供的尺寸不能算出异形的重量
263	大渡口生产中心 生产一厂	2025年7月15日	F02线浸配二楼1号浸润剂 中转罐	设备设施安全	搅拌机传动轴防护不全		委外	250mm×160mm×2mm，异形 材质：2MM后冷轧孔板； 孔径：φ6 重量：0.62KG			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	如护罩为异性是否能直接提供重量，提供的尺寸不能算出异形的重量
264	大渡口生产中心 生产一厂	2025年7月15日	F02线浸配二楼2号浸润剂 中转罐	设备设施安全	搅拌机传动轴防护不全		委外	250mm×160mm×2mm，异形 材质：2MM后冷轧孔板； 孔径：φ6 重量：0.62KG			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	如护罩为异性是否能直接提供重量，提供的尺寸不能算出异形的重量

[illegible]

281	大渡口生产中心 生产一厂	2025年7月15日	F02线浸配三楼6号浸润剂 配制罐	设备设施安全	搅拌机传动轴防护不全		委外	250mm×160mm×2mm，异形 材质：20Mn后冷轧孔板； 孔径：Φ6 重量：0.62KG			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	如护罩为异性是否能直接提供重量，提供的尺寸不能算出异形的重量
282	大渡口生产中心 生产一厂	2025年7月15日	F02线浸配三楼7号浸润剂 配制罐	设备设施安全	搅拌机传动轴防护不全		委外	250mm×160mm×2mm，异形 材质：20Mn后冷轧孔板； 孔径：Φ6 重量：0.62KG			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	如护罩为异性是否能直接提供重量，提供的尺寸不能算出异形的重量
283	大渡口生产中心 生产一厂	2025年7月15日	F02线浸配三楼8号浸润剂 配制罐	设备设施安全	搅拌机传动轴防护不全		委外	250mm×160mm×2mm，异形 材质：20Mn后冷轧孔板； 孔径：Φ6 重量：0.62KG			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	如护罩为异性是否能直接提供重量，提供的尺寸不能算出异形的重量
284	大渡口生产中心 生产一厂	2025年7月15日	F02线浸配三楼9号浸润剂 配制罐	设备设施安全	搅拌机传动轴防护不全		委外	250mm×160mm×2mm，异形 材质：20Mn后冷轧孔板； 孔径：Φ6 重量：0.62KG			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	如护罩为异性是否能直接提供重量，提供的尺寸不能算出异形的重量
285	大渡口生产中心 生产一厂	2025年7月15日	F02线浸配三楼10号浸润 剂配制罐	设备设施安全	搅拌机传动轴防护不全		委外	250mm×160mm×2mm，异形 材质：20Mn后冷轧孔板； 孔径：Φ6 重量：0.62KG			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	如护罩为异性是否能直接提供重量，提供的尺寸不能算出异形的重量
286	大渡口生产中心 生产一厂	2025年7月15日	F02线浸配二楼1号浸润剂 中转罐	设备设施安全	搅拌机传动轴承座防护不全		委外	直径80mm圆形×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
287	大渡口生产中心 生产一厂	2025年7月15日	F02线浸配二楼2号浸润剂 中转罐	设备设施安全	搅拌机传动轴承座防护不全		委外	直径80mm圆形×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
288	大渡口生产中心 生产一厂	2025年7月15日	F02线浸配二楼3号浸润剂 中转罐	设备设施安全	搅拌机传动轴承座防护不全		委外	直径80mm圆形×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
289	大渡口生产中心 生产一厂	2025年7月15日	F02线浸配二楼4号浸润剂 中转罐	设备设施安全	搅拌机传动轴承座防护不全		委外	直径80mm圆形×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
290	大渡口生产中心 生产一厂	2025年7月15日	F02线浸配二楼5号浸润剂 中转罐	设备设施安全	搅拌机传动轴承座防护不全		委外	直径80mm圆形×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
291	大渡口生产中心 生产一厂	2025年7月15日	F02线浸配二楼6号浸润剂 中转罐	设备设施安全	搅拌机传动轴承座防护不全		委外	直径80mm圆形×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
292	大渡口生产中心 生产一厂	2025年7月15日	F02线浸配二楼7号浸润剂 中转罐	设备设施安全	搅拌机传动轴承座防护不全		委外	直径80mm圆形×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
293	大渡口生产中心 生产一厂	2025年7月15日	F02线浸配二楼8号浸润剂 中转罐	设备设施安全	搅拌机传动轴承座防护不全		委外	直径80mm圆形×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
294	大渡口生产中心 生产一厂	2025年7月15日	F02线浸配二楼9号浸润剂 中转罐	设备设施安全	搅拌机传动轴承座防护不全		委外	直径80mm圆形×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
295	大渡口生产中心 生产一厂	2025年7月15日	F02线浸配二楼10号浸润 剂中转罐	设备设施安全	搅拌机传动轴承座防护不全		委外	直径80mm圆形×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
296	大渡口生产中心 生产一厂	2025年7月15日	F02线浸配二楼11号浸润 剂中转罐	设备设施安全	搅拌机传动轴承座防护不全		委外	直径80mm圆形×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	

297	大渡口生产中心 生产—厂	2025年7月15日	F02线浸配二楼12号浸润剂中转罐	设备设施安全	搅拌机传动轴承座防护不全		委外	直径80mm圆形×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
298	大渡口生产中心 生产—厂	2025年7月15日	F02线浸配一楼热水罐	设备设施安全	搅拌机传动轴承座防护不全		委外	直径80mm圆形×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
299	大渡口生产中心 生产—厂	2025年7月15日	F02线浸配三楼1号浸润剂配制罐	设备设施安全	搅拌机传动轴承座防护不全		委外	直径80mm圆形×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
300	大渡口生产中心 生产—厂	2025年7月15日	F02线浸配三楼2号浸润剂配制罐	设备设施安全	搅拌机传动轴承座防护不全		委外	直径80mm圆形×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
301	大渡口生产中心 生产—厂	2025年7月15日	F02线浸配三楼3号浸润剂配制罐	设备设施安全	搅拌机传动轴承座防护不全		委外	直径80mm圆形×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
302	大渡口生产中心 生产—厂	2025年7月15日	F02线浸配三楼4号浸润剂配制罐	设备设施安全	搅拌机传动轴承座防护不全		委外	直径80mm圆形×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
303	大渡口生产中心 生产—厂	2025年7月15日	F02线浸配三楼5号浸润剂配制罐	设备设施安全	搅拌机传动轴承座防护不全		委外	直径80mm圆形×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
304	大渡口生产中心 生产—厂	2025年7月15日	F02线浸配三楼6号浸润剂配制罐	设备设施安全	搅拌机传动轴承座防护不全		委外	直径80mm圆形×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
305	大渡口生产中心 生产—厂	2025年7月15日	F02线浸配三楼7号浸润剂配制罐	设备设施安全	搅拌机传动轴承座防护不全		委外	直径80mm圆形×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
306	大渡口生产中心 生产—厂	2025年7月15日	F02线浸配三楼8号浸润剂配制罐	设备设施安全	搅拌机传动轴承座防护不全		委外	直径80mm圆形×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
307	大渡口生产中心 生产—厂	2025年7月15日	F02线浸配三楼9号浸润剂配制罐	设备设施安全	搅拌机传动轴承座防护不全		委外	直径80mm圆形×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
308	大渡口生产中心 生产—厂	2025年7月15日	F02线浸配三楼10号浸润剂配制罐	设备设施安全	搅拌机传动轴承座防护不全		委外	直径80mm圆形×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
309	大渡口生产中心 生产—厂	2025年7月15日	F02线拉丝负三米板链左U1	设备设施安全	板链轴承端无防护（4个）		委外	直径90mm圆形×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
310	大渡口生产中心 生产—厂	2025年7月15日	F02线拉丝负三米板链左U2	设备设施安全	板链轴承端无防护（4个）		委外	直径90mm圆形×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
311	大渡口生产中心 生产—厂	2025年7月15日	F02线拉丝负三米板链左U3	设备设施安全	板链轴承端无防护（4个）		委外	直径90mm圆形×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
312	大渡口生产中心 生产—厂	2025年7月15日	F02线拉丝负三米板链左U4	设备设施安全	板链轴承端无防护（4个）		委外	直径90mm圆形×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	

[illegible]

329	大渡口生产中心 生产—厂	2025年7月15日	F02线拉丝负三米板链 80003	设备设施安全	板链轴承端无防护（4个）		委外	直径90mm圆形×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
330	大渡口生产中心 生产—厂	2025年7月15日	F02线拉丝负三米板链 80004	设备设施安全	板链轴承端无防护（4个）		委外	直径90mm圆形×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
331	大渡口生产中心 生产—厂	2025年7月15日	F02线拉丝负三米板链 80005	设备设施安全	板链轴承端无防护（4个）		委外	直径90mm圆形×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
332	大渡口生产中心 生产—厂	2025年7月15日	F02线拉丝负三米板链 80006	设备设施安全	板链轴承端无防护（4个）		委外	直径90mm圆形×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
333	大渡口生产中心 生产—厂	2025年7月15日	F02线拉丝负三米板链 80007	设备设施安全	板链轴承端无防护（4个）		委外	直径90mm圆形×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
334	大渡口生产中心 生产—厂	2025年7月15日	F02线拉丝负三米板链左 U1	设备设施安全	板链端头无防护（2个）		委外	500mm×800mm×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
335	大渡口生产中心 生产—厂	2025年7月15日	F02线拉丝负三米板链左 U2	设备设施安全	板链端头无防护（2个）		委外	500mm×800mm×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
336	大渡口生产中心 生产—厂	2025年7月15日	F02线拉丝负三米板链左 U3	设备设施安全	板链端头无防护（2个）		委外	500mm×800mm×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
337	大渡口生产中心 生产—厂	2025年7月15日	F02线拉丝负三米板链左 U4	设备设施安全	板链端头无防护（2个）		委外	500mm×800mm×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
338	大渡口生产中心 生产—厂	2025年7月15日	F02线拉丝负三米板链左 U5	设备设施安全	板链端头无防护（2个）		委外	500mm×800mm×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
339	大渡口生产中心 生产—厂	2025年7月15日	F02线拉丝负三米板链左 U6	设备设施安全	板链端头无防护（2个）		委外	500mm×800mm×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
340	大渡口生产中心 生产—厂	2025年7月15日	F02线拉丝负三米板链左 U7	设备设施安全	板链端头无防护（2个）		委外	500mm×800mm×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
341	大渡口生产中心 生产—厂	2025年7月15日	F02线拉丝负三米板链左 U8	设备设施安全	板链端头无防护（2个）		委外	500mm×800mm×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
342	大渡口生产中心 生产—厂	2025年7月15日	F02线拉丝负三米板链左 U9	设备设施安全	板链端头无防护（2个）		委外	500mm×800mm×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
343	大渡口生产中心 生产—厂	2025年7月15日	F02线拉丝负三米板链右 U1	设备设施安全	板链端头无防护（2个）		委外	500mm×800mm×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
344	大渡口生产中心 生产—厂	2025年7月15日	F02线拉丝负三米板链右 U2	设备设施安全	板链端头无防护（2个）		委外	500mm×800mm×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	

345	大渡口生产中心 生产—厂	2025年7月15日	F02线拉丝负三米板链石 U3	设备设施安全	板链端头无防护（2个）		委外	500mm×800mm×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
346	大渡口生产中心 生产—厂	2025年7月15日	F02线拉丝负三米板链石 U4	设备设施安全	板链端头无防护（2个）		委外	500mm×800mm×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
347	大渡口生产中心 生产—厂	2025年7月15日	F02线拉丝负三米板链石 U5	设备设施安全	板链端头无防护（2个）		委外	500mm×800mm×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
348	大渡口生产中心 生产—厂	2025年7月15日	F02线拉丝负三米板链石 U6	设备设施安全	板链端头无防护（2个）		委外	500mm×800mm×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
349	大渡口生产中心 生产—厂	2025年7月15日	F02线拉丝负三米板链石 U7	设备设施安全	板链端头无防护（2个）		委外	500mm×800mm×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
350	大渡口生产中心 生产—厂	2025年7月15日	F02线拉丝负三米板链石 U8	设备设施安全	板链端头无防护（2个）		委外	500mm×800mm×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
351	大渡口生产中心 生产—厂	2025年7月15日	F02线拉丝负三米板链石 U9	设备设施安全	板链端头无防护（2个）		委外	500mm×800mm×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
352	大渡口生产中心 生产—厂	2025年7月15日	F02线拉丝负三米板链 800U1	设备设施安全	板链端头无防护（2个）		委外	1230mm×920mm×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
353	大渡口生产中心 生产—厂	2025年7月15日	F02线拉丝负三米板链 800U2	设备设施安全	板链端头无防护（2个）		委外	1230mm×920mm×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
354	大渡口生产中心 生产—厂	2025年7月15日	F02线拉丝负三米板链 800U3	设备设施安全	板链端头无防护（2个）		委外	1230mm×920mm×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
355	大渡口生产中心 生产—厂	2025年7月15日	F02线拉丝负三米板链 800U4	设备设施安全	板链端头无防护（2个）		委外	1230mm×920mm×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
356	大渡口生产中心 生产—厂	2025年7月15日	F02线拉丝负三米板链 800U5	设备设施安全	板链端头无防护（2个）		委外	1230mm×920mm×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
357	大渡口生产中心 生产—厂	2025年7月15日	F02线拉丝负三米板链 800U6	设备设施安全	板链端头无防护（2个）		委外	1230mm×920mm×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
358	大渡口生产中心 生产—厂	2025年7月15日	F02线拉丝负三米板链 800U7	设备设施安全	板链端头无防护（2个）		委外	1230mm×920mm×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
359	大渡口生产中心 生产—厂	2025年7月15日	F02线池窑大碓顶左通道	设备设施安全	栏杆缺失140米		委外	140m×105cm			防护栏杆	防护栏杆应采用不燃材料制作。护栏的高度至少应为1100mm。扶手的高度应小于或等于1100mm。扶手应平行于走线。扶手与横杆，以及横杆与踢脚板之间的净距离不应超过500 mm。 当平台、通道及作业场所距基准面高度小于2m时，该栏杆在底部应不低于600mm。	

360	大渡口生产中心 生产一厂	2025年7月15日	F02线池窑大暗顶右通道	设备设施安全	栏杆缺失140米		委外	140m×105cm			防护栏杆	5.2.2在距基准面高度大于等于2m并小于20m的平台、通道及作业场所的防护栏杆高度应不低于1050 mm。 5.2.3 在距基准面高度不小于20m的平台、通道及作业场所的防护栏杆高度应不低于1200mm。	
361	大渡口生产中心 生产三厂	2025年3月27日	F02线短切	作业环境及条件	F02线短切4线烘干平台钢斜梯超过500mm未设置防护栏		委外	材质：无缝钢管 Φ 32； 尺寸：立杆间距1000MM，横杆间距500mm，高度860MM， 喷漆做法：整体黄色，手扶横杆黄黑交替间距200~300mm 栏杆总长度：2000mm			楼梯栏杆	防护栏杆应采用不燃材料制作。护栏的高度至少应为1100mm。扶手的高度应小于或等于1100mm。扶手应平行于走线。扶手与横杆，以及横杆与踢脚板之间的净距离不应超过500 mm。	需提供立杆间距，横杆间距等参数
362	大渡口生产中心 生产三厂	2025年4月16日	F06线短切包装区	设备设施安全	F06线短切外包装自动物流打带机电机传动轴防护不全		委外	100mm×200mm×2mm，镀锌洞洞板			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
363	大渡口生产中心 生产三厂	2025年4月16日	F06线短切包装区	设备设施安全	F06线短切外包装自动物流裹膜机电机传动轴防护不全		委外	100mm×200mm×2mm，镀锌洞洞板			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
364	大渡口生产中心 生产三厂	2025年4月16日	F06线短切包装区	设备设施安全	F06线短切外包装自动物流压制机电机传动轴防护不全		委外	100mm×200mm×2mm，镀锌洞洞板			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
365	大渡口生产中心 生产三厂	2025年4月16日	F06线短切包装区	设备设施安全	F06线短切外包装压制机电机传动轴防护不全		委外	100mm×200mm×2mm，镀锌洞洞板			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
366	大渡口生产中心 生产三厂	2025年4月16日	F06线短切	设备设施安全	F06线制品车间短切A线传送带共4处皮带压轮防护不全		委外	1m×0.5m×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
367	大渡口生产中心 生产三厂	2025年4月16日	F06线短切	设备设施安全	F06线制品车间短切B线传送带共4处皮带压轮防护不全		委外	1m×0.5m×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
368	大渡口生产中心 生产三厂	2025年4月16日	F06线短切	设备设施安全	F06线制品车间短切C线传送带共4处皮带压轮防护不全		委外	1m×0.5m×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
369	大渡口生产中心 生产三厂	2025年4月16日	F06线短切	设备设施安全	F06线制品车间短切D线传送带共4处皮带压轮防护不全		委外	1m×0.5m×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
370	大渡口生产中心 生产三厂	2024年12月30日	F06线短切	设备设施安全	F06线短切D线收生器2楼平台缺少踢脚板50m		委外	50m×100mm			踢脚线	100mm*2mm钢板，底部距地面不大于10mm	
371	大渡口生产中心 生产三厂	2024年12月30日	F06线短切	设备设施安全	F06线短切D线收生器3楼平台缺少踢脚板50m		委外	50m×100mm			踢脚线	100mm*2mm钢板，底部距地面不大于10mm	
372	大渡口生产中心 生产三厂	2024年12月30日	F06线短切	设备设施安全	F06线短切C线收生器2楼平台缺少踢脚板50m		委外	50m×100mm			踢脚线	100mm*2mm钢板，底部距地面不大于10mm	
373	大渡口生产中心 生产三厂	2024年12月30日	F06线短切	设备设施安全	F06线短切B线收生器2楼平台缺少踢脚板30m		委外	30m×100mm			踢脚线	100mm*2mm钢板，底部距地面不大于10mm	

材质：无缝钢管 Φ 32；
尺寸：立杆间距1000MM，横杆间距500mm，高度860MM，
喷漆做法：整体黄色，手扶横杆黄黑交替间距200~300mm
栏杆总长度：3000mm

374	大渡口生产中心 生产三厂	2024年12月30日	F06线短切	设备设施安全	F06线短切D线收生器3楼平台缺少踢脚板30m		委外	30m×100mm			踢脚线	100mm*2mm钢板，底部距地面不大于10mm	
375	大渡口生产中心 生产三厂	2024年12月30日	F06线短切	设备设施安全	F06线短切A线收生器2楼平台缺少踢脚板30m		委外	30m×100mm			踢脚线	100mm*2mm钢板，底部距地面不大于10mm	
376	大渡口生产中心 生产三厂	2024年12月30日	F06线短切	设备设施安全	F06线短切A线收生器3楼平台缺少踢脚板30m		委外	30m×100mm			踢脚线	100mm*2mm钢板，底部距地面不大于10mm	
377	大渡口生产中心 生产三厂	2024年12月30日	F06线短切	设备设施安全	F06线短切烘干区平台缺少踢脚板40m		委外	40m×100mm			踢脚线	100mm*2mm钢板，底部距地面不大于10mm	
378	大渡口生产中心 生产三厂	2024年12月30日	F06线短切	设备设施安全	F06线短切D线料仓2楼平台缺少踢脚板20m		委外	20m×100mm			踢脚线	100mm*2mm钢板，底部距地面不大于10mm	
379	大渡口生产中心 生产三厂	2024年12月30日	F06线短切	设备设施安全	F06线短切D线料仓3楼平台缺少踢脚板20m		委外	20m×100mm			踢脚线	100mm*2mm钢板，底部距地面不大于10mm	
380	大渡口生产中心 生产三厂	2024年12月30日	F06线原料	设备设施安全	F06线原料二楼原料罐周边缺少踢脚板8m		委外	8m×100mm			踢脚线	100mm*2mm钢板，底部距地面不大于10mm	
381	大渡口生产中心 生产三厂	2024年12月30日	F06线原料	设备设施安全	F06线原料二楼半平台缺少踢脚板20m		委外	20m×100mm			踢脚线	100mm*2mm钢板，底部距地面不大于10mm	
382	大渡口生产中心 生产三厂	2024年12月30日	F06线原料	设备设施安全	F06线原料三楼平台缺少踢脚板40m		委外	40m×100mm			踢脚线	100mm*2mm钢板，底部距地面不大于10mm	
383	大渡口生产中心 生产三厂	2024年12月30日	F06线原料	设备设施安全	F06线原料四楼平台缺少踢脚板50m		委外	50m×100mm			踢脚线	100mm*2mm钢板，底部距地面不大于10mm	
384	大渡口生产中心 生产三厂	2024年12月30日	F06线原料	设备设施安全	F06线原料五楼平台缺少踢脚板50m		委外	50m×100mm			踢脚线	100mm*2mm钢板，底部距地面不大于10mm	
385	大渡口生产中心 生产三厂	2024年12月30日	F06线原料	设备设施安全	F06线原料六楼平台缺少踢脚板40m		委外	40m×100mm			踢脚线	100mm*2mm钢板，底部距地面不大于10mm	
386	大渡口生产中心 生产三厂	2024年12月30日	F06线原料	设备设施安全	F06线原料七楼平台缺少踢脚板30m		委外	30m×100mm			踢脚线	100mm*2mm钢板，底部距地面不大于10mm	
387	大渡口生产中心 生产三厂	2024年12月30日	F06线原料	设备设施安全	F06线原料八楼平台缺少踢脚板110m		委外	110m×100mm			踢脚线	100mm*2mm钢板，底部距地面不大于10mm	
388	大渡口生产中心 生产三厂	2024年12月30日	F06线池帘	设备设施安全	F06线池帘换热器7楼平台缺少踢脚板20m		委外	20m×100mm			踢脚线	100mm*2mm钢板，底部距地面不大于10mm	
389	大渡口生产中心 生产三厂	2024年12月30日	F06线池帘	设备设施安全	F06线池帘换热器6楼平台缺少踢脚板20m		委外	20m×100mm			踢脚线	100mm*2mm钢板，底部距地面不大于10mm	
390	大渡口生产中心 生产三厂	2024年12月30日	F06线池帘	设备设施安全	F06线池帘换热器4楼平台缺少踢脚板20m		委外	20m×100mm			踢脚线	100mm*2mm钢板，底部距地面不大于10mm	

391	大渡口生产中心 生产三厂	2024年12月30日	F06线池窑	设备设施安全	F06线池窑换热器3楼平台缺少踢脚板20m		委外	20m×100mm			踢脚线	100mm*2mm钢板，底部距地面不大于10mm	
392	大渡口生产中心 生产三厂	2024年12月30日	F06线池窑	设备设施安全	F06线池窑换热器2楼平台缺少踢脚板15m		委外	15m×100mm			踢脚线	100mm*2mm钢板，底部距地面不大于10mm	
393	大渡口生产中心 生产三厂	2024年12月30日	F06线池窑	设备设施安全	F06线池窑大煅东侧平台缺少踢脚板20m		委外	20m×100mm			踢脚线	100mm*2mm钢板，底部距地面不大于10mm	
394	大渡口生产中心 生产三厂	2024年12月30日	F06线池窑	设备设施安全	F06线池窑大煅西侧平台缺少踢脚板20m		委外	20m×100mm			踢脚线	100mm*2mm钢板，底部距地面不大于10mm	
395	大渡口生产中心 生产三厂	2024年12月30日	F06线原料	设备设施安全	F06线原料六楼缺少防护栏杆30m		委外	30m×1050mm			防护栏杆	防护栏杆应采用不燃材料制作。护栏的高度至少应为1100mm。扶手的高度应小于或等于1100mm。扶手应平行于走线。扶手与横杆，以及横杆与踢脚板之间的净距离不应超过500 mm。 5.2.1 在距基准面高度大于2m且小于20m的平台、通道及作业场所距基准面高度小于2m时，防护栏杆高度应不低于900mm。 5.2.2在距基准面高度大于等于2m并小于20m的平台、通道及作业场所的防护栏杆高度应不低于1050 mm。 5.2.3 在距基准面高度不小于20m的平台、通道及作业场所的防护栏杆高度应不低于1200mm。	
396	大渡口生产中心 生产三厂	2024年12月30日	F06线原料	设备设施安全	F06线原料七楼缺少防护栏杆30m		委外	30m×1050mm			防护栏杆		
397	大渡口生产中心 生产三厂	2024年12月30日	F06线原料	设备设施安全	F06线原料八楼缺少防护栏杆100m		委外	100m×1050mm			防护栏杆		
398	大渡口生产中心 生产三厂	2024年12月30日	F06线池窑	设备设施安全	F06线池窑二楼主通路缺少 防护栏杆10m		委外	10m×1050mm			防护栏杆		
399	大渡口生产中心 生产三厂	2024年12月30日	F06线池窑	设备设施安全	F06线池窑二楼支主通路缺 少防护栏杆20m		委外	20m×1050mm			防护栏杆		
400	大渡口生产中心 生产三厂	2024年12月30日	F06线池窑	设备设施安全	F06线池窑二楼1通路缺少防护栏杆20m		委外	20m×1050mm			防护栏杆		
401	大渡口生产中心 生产三厂	2024年12月30日	F06线池窑	设备设施安全	F06线池窑二楼2通路缺少防护栏杆20m		委外	20m×1050mm			防护栏杆		
402	大渡口生产中心 生产三厂	2024年12月30日	F06线池窑	设备设施安全	F06线池窑二楼3通路缺少防护栏杆20m		委外	20m×1050mm			防护栏杆		
403	大渡口生产中心 生产三厂	2024年12月30日	F06线池窑	设备设施安全	F06线池窑二楼4通路缺少防护栏杆20m		委外	20m×1050mm			防护栏杆		
404	大渡口生产中心 生产三厂	2024年12月30日	F06线池窑	设备设施安全	F06线池窑二楼5通路缺少防护栏杆20m		委外	20m×1050mm			防护栏杆		
405	大渡口生产中心 生产三厂	2024年12月30日	F06线池窑	设备设施安全	F06线池窑二楼6通路缺少防护栏杆20m		委外	20m×1050mm			防护栏杆		
406	大渡口生产中心 生产三厂	2024年12月30日	F06线池窑	设备设施安全	F06线池窑二楼7通路缺少防护栏杆23m		委外	23m×1050mm			防护栏杆		
407	大渡口生产中心 生产三厂	2024年12月30日	F06线池窑	设备设施安全	F06线池窑二楼8通路缺少防护栏杆23m		委外	23m×1050mm			防护栏杆		




[illegible]

[illegible]

[illegible]

456	大渡口生产中心 生产三厂	2025年7月11日	F06线拉丝一楼	设备设施安全	拉丝一楼浸润剂配制805循环罐搅拌机未完全防护		委外	直径150mm×高80mm×厚2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
457	大渡口生产中心 生产三厂	2025年7月11日	F06线拉丝一楼	设备设施安全	拉丝一楼浸润剂配制806循环罐搅拌机未完全防护		委外	直径150mm×高80mm×厚2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
458	大渡口生产中心 生产三厂	2025年7月11日	F06线拉丝一楼	设备设施安全	拉丝一楼浸润剂配制807循环罐搅拌机未完全防护		委外	直径150mm×高80mm×厚2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
459	大渡口生产中心 生产三厂	2025年7月11日	F06线拉丝一楼	设备设施安全	拉丝一楼浸润剂配制808循环罐搅拌机未完全防护		委外	直径150mm×高80mm×厚2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
460	大渡口生产中心 生产三厂	2025年7月12日	F06线浸配一楼	设备设施安全	浸配1楼1#储存罐搅拌机未完全防护		委外	300mm×200mm×2mm, 2个			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
461	大渡口生产中心 生产三厂	2025年7月12日	F06线浸配一楼	设备设施安全	浸配1楼2#储存罐搅拌机未完全防护		委外	300mm×200mm×2mm, 2个			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
462	大渡口生产中心 生产三厂	2025年7月12日	F06线浸配一楼	设备设施安全	浸配1楼3#储存罐搅拌机未完全防护		委外	300mm×200mm×2mm, 2个			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
463	大渡口生产中心 生产三厂	2025年7月12日	F06线浸配一楼	设备设施安全	浸配1楼4#储存罐搅拌机未完全防护		委外	300mm×200mm×2mm, 2个			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
464	大渡口生产中心 生产三厂	2025年7月12日	F06线浸配一楼	设备设施安全	浸配1楼5#储存罐搅拌机未完全防护		委外	300mm×200mm×2mm, 2个			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
465	大渡口生产中心 生产三厂	2025年7月12日	F06线浸配一楼	设备设施安全	浸配1楼6#储存罐搅拌机未完全防护		委外	300mm×200mm×2mm, 2个			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
466	大渡口生产中心 生产三厂	2025年7月12日	F06线浸配一楼	设备设施安全	浸配1楼7#储存罐搅拌机未完全防护		委外	300mm×200mm×2mm, 2个			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	按镀锌钢板考虑
467	大渡口生产中心 生产三厂	2025年7月12日	F06线浸配一楼	设备设施安全	浸配1楼8#储存罐搅拌机未完全防护		委外	300mm×200mm×2mm, 2个			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
468	大渡口生产中心 生产三厂	2025年7月12日	F06线浸配一楼	设备设施安全	浸配1楼9#储存罐搅拌机未完全防护		委外	300mm×200mm×2mm, 2个			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
469	大渡口生产中心 生产三厂	2025年7月12日	F06线浸配一楼	设备设施安全	浸配1楼10#储存罐搅拌机未完全防护		委外	300mm×200mm×2mm, 2个			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
470	大渡口生产中心 生产三厂	2025年7月12日	F06线浸配一楼	设备设施安全	浸配1楼11#储存罐搅拌机未完全防护		委外	300mm×200mm×2mm, 2个			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
471	大渡口生产中心 生产三厂	2025年7月12日	F06线浸配一楼	设备设施安全	浸配1楼12#储存罐搅拌机未完全防护		委外	300mm×200mm×2mm, 2个			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	

[illegible]

488	大渡口生产中心 生产三厂	2025年7月12日	F06线浸配二楼	设备设施安全	浸配2楼10#配制罐搅拌电机 未完全防护		委外	300mm×200mm×2mm, 2个			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
489	大渡口生产中心 生产三厂	2025年7月12日	F06线浸配二楼	设备设施安全	浸配2楼11#配制罐搅拌电机 未完全防护		委外	300mm×200mm×2mm, 2个			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
490	大渡口生产中心 生产三厂	2025年7月15日	F06线拉丝一楼	设备设施安全	拉丝一楼101循环罐螺杆泵 皮带防护不全		委外	500mm×300mm×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
491	大渡口生产中心 生产三厂	2025年7月15日	F06线拉丝一楼	设备设施安全	拉丝一楼102循环罐螺杆泵 皮带防护不全		委外	500mm×300mm×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
492	大渡口生产中心 生产三厂	2025年7月15日	F06线拉丝一楼	设备设施安全	拉丝一楼103循环罐螺杆泵 皮带防护不全		委外	500mm×300mm×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
493	大渡口生产中心 生产三厂	2025年7月15日	F06线拉丝一楼	设备设施安全	拉丝一楼104循环罐螺杆泵 皮带防护不全		委外	500mm×300mm×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
494	大渡口生产中心 生产三厂	2025年7月15日	F06线拉丝一楼	设备设施安全	拉丝一楼105循环罐螺杆泵 皮带防护不全		委外	500mm×300mm×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
495	大渡口生产中心 生产三厂	2025年7月15日	F06线拉丝一楼	设备设施安全	拉丝一楼106循环罐螺杆泵 皮带防护不全		委外	500mm×300mm×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
496	大渡口生产中心 生产三厂	2025年7月15日	F06线拉丝一楼	设备设施安全	拉丝一楼201循环罐螺杆泵 皮带防护不全		委外	500mm×300mm×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
497	大渡口生产中心 生产三厂	2025年7月15日	F06线拉丝一楼	设备设施安全	拉丝一楼202循环罐螺杆泵 皮带防护不全		委外	500mm×300mm×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
498	大渡口生产中心 生产三厂	2025年7月15日	F06线拉丝一楼	设备设施安全	拉丝一楼203循环罐螺杆泵 皮带防护不全		委外	500mm×300mm×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
499	大渡口生产中心 生产三厂	2025年7月15日	F06线拉丝一楼	设备设施安全	拉丝一楼204循环罐螺杆泵 皮带防护不全		委外	500mm×300mm×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
500	大渡口生产中心 生产三厂	2025年7月15日	F06线拉丝一楼	设备设施安全	拉丝一楼205循环罐螺杆泵 皮带防护不全		委外	500mm×300mm×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
501	大渡口生产中心 生产三厂	2025年7月15日	F06线拉丝一楼	设备设施安全	拉丝一楼206循环罐螺杆泵 皮带防护不全		委外	500mm×300mm×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
502	大渡口生产中心 生产三厂	2025年7月15日	F06线拉丝一楼	设备设施安全	拉丝一楼301循环罐螺杆泵 皮带防护不全		委外	500mm×300mm×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
503	大渡口生产中心 生产三厂	2025年7月15日	F06线拉丝一楼	设备设施安全	拉丝一楼302循环罐螺杆泵 皮带防护不全		委外	500mm×300mm×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

554	大渡口生产中心 生产三厂	2025年7月15日	F06线浸配一楼	设备设施安全	浸配一楼13循环罐螺杆泵皮带防护不全		委外	500mm×300mm×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
555	大渡口生产中心 生产三厂	2025年7月15日	F06线浸配一楼	设备设施安全	浸配一楼14循环罐螺杆泵皮带防护不全		委外	500mm×300mm×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
556	大渡口生产中心 生产三厂	2025年7月15日	F06线浸配一楼	设备设施安全	浸配一楼15循环罐螺杆泵皮带防护不全		委外	500mm×300mm×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
557	大渡口生产中心 生产三厂	2025年7月15日	F06线浸配一楼	设备设施安全	浸配一楼16循环罐螺杆泵皮带防护不全		委外	500mm×300mm×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
558	大渡口生产中心 生产三厂	2025年7月15日	F06线浸配一楼	设备设施安全	浸配一楼17循环罐螺杆泵皮带防护不全		委外	500mm×300mm×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
559	大渡口生产中心 生产三厂	2025年7月15日	F06线浸配一楼	设备设施安全	浸配一楼18循环罐螺杆泵皮带防护不全		委外	500mm×300mm×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
560	大渡口生产中心 生产三厂	2025年7月11日	F06线短切车间短切室	设备设施安全	F06线A1短切机皮带防护罩 未完全包裹防护		委外	500mm×300mm×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
561	大渡口生产中心 生产三厂	2025年7月11日	F06线短切车间短切室	设备设施安全	F06线A1短切机有一头刀架 轴承外露无防护		委外	80mm×80mm×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
562	大渡口生产中心 生产三厂	2025年7月11日	F06线短切车间短切室	设备设施安全	F06线A2短切机皮带防护罩 未完全包裹防护		委外	500mm×300mm×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
563	大渡口生产中心 生产三厂	2025年7月11日	F06线短切车间短切室	设备设施安全	F06线A2短切机有一头刀架 轴承外露无防护		委外	80mm×80mm×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
564	大渡口生产中心 生产三厂	2025年7月11日	F06线短切车间短切室	设备设施安全	F06线B1短切机皮带防护罩 未完全包裹防护		委外	500mm×300mm×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
565	大渡口生产中心 生产三厂	2025年7月11日	F06线短切车间短切室	设备设施安全	F06线B1短切机有一头刀架 轴承外露无防护		委外	80mm×80mm×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
566	大渡口生产中心 生产三厂	2025年7月11日	F06线短切车间短切室	设备设施安全	F06线B2短切机皮带防护罩 未完全包裹防护		委外	500mm×300mm×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
567	大渡口生产中心 生产三厂	2025年7月11日	F06线短切车间短切室	设备设施安全	F06线B2短切机有一头刀架 轴承外露无防护		委外	80mm×80mm×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
568	大渡口生产中心 生产三厂	2025年7月11日	F06线短切车间短切室	设备设施安全	F06线C1短切机皮带防护罩 未完全包裹防护		委外	500mm×300mm×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
569	大渡口生产中心 生产三厂	2025年7月11日	F06线短切车间短切室	设备设施安全	F06线C1短切机有一头刀架 轴承外露无防护		委外	80mm×80mm×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
570	大渡口生产中心 生产三厂	2025年7月11日	F06线短切车间短切室	设备设施安全	F06线C2短切机皮带防护罩 未完全包裹防护		委外	500mm×300mm×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	

[illegible]

587	大渡口生产中心 生产三厂	2025年7月11日	F06线短切车间短切室	设备设施安全	F06线C10短切机有一头刀架 轴承外露无防护		委外	80mm×80mm×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
588	大渡口生产中心 生产三厂	2025年7月11日	F06线短切车间短切室	设备设施安全	F06线I02短切机皮带防护罩 未完全包裹防护		委外	500mm×300mm×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
589	大渡口生产中心 生产三厂	2025年7月11日	F06线短切车间短切室	设备设施安全	F06线I02短切机有一头刀架 轴承外露无防护		委外	80mm×80mm×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
590	大渡口生产中心 生产三厂	2025年7月11日	F06线短切车间短切室	设备设施安全	F06线I03短切机皮带防护罩 未完全包裹防护		委外	500mm×300mm×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
591	大渡口生产中心 生产三厂	2025年7月11日	F06线短切车间短切室	设备设施安全	F06线I03短切机有一头刀架 轴承外露无防护		委外	80mm×80mm×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
592	大渡口生产中心 生产三厂	2025年7月11日	F06线短切车间短切室	设备设施安全	F06线D4短切机皮带防护罩 未完全包裹防护		委外	500mm×300mm×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
593	大渡口生产中心 生产三厂	2025年7月11日	F06线短切车间短切室	设备设施安全	F06线D4短切机有一头刀架 轴承外露无防护		委外	80mm×80mm×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
594	大渡口生产中心 生产三厂	2025年7月11日	F06线短切车间短切室	设备设施安全	F06线D5短切机皮带防护罩 未完全包裹防护		委外	500mm×300mm×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
595	大渡口生产中心 生产三厂	2025年7月11日	F06线短切车间短切室	设备设施安全	F06线D5短切机有一头刀架 轴承外露无防护		委外	80mm×80mm×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
596	大渡口生产中心 生产三厂	2025年7月11日	F06线短切车间短切室	设备设施安全	F06线D6短切机皮带防护罩 未完全包裹防护		委外	500mm×300mm×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
597	大渡口生产中心 生产三厂	2025年7月11日	F06线短切车间短切室	设备设施安全	F06线D6短切机有一头刀架 轴承外露无防护		委外	80mm×80mm×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
598	大渡口生产中心 生产三厂	2025年7月11日	F06线短切车间短切室	设备设施安全	F06线D7短切机皮带防护罩 未完全包裹防护		委外	500mm×300mm×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
599	大渡口生产中心 生产三厂	2025年7月11日	F06线短切车间短切室	设备设施安全	F06线D7短切机有一头刀架 轴承外露无防护		委外	80mm×80mm×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
600	大渡口生产中心 生产三厂	2025年7月11日	F06线短切车间短切室	设备设施安全	F06线D8短切机皮带防护罩 未完全包裹防护		委外	500mm×300mm×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
601	大渡口生产中心 生产三厂	2025年7月11日	F06线短切车间短切室	设备设施安全	F06线D8短切机有一头刀架 轴承外露无防护		委外	80mm×80mm×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
602	大渡口生产中心 生产三厂	2025年7月11日	F06线短切车间短切室	设备设施安全	F06线D9短切机皮带防护罩 未完全包裹防护		委外	500mm×300mm×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	

603	大渡口生产中心 生产三厂	2025年7月11日	F06线短切车间短切室	设备设施安全	F06线D9短切机有一头刀架 轴承外露无防护		委外	80mm×80mm×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
604	大渡口生产中心 生产三厂	2025年7月11日	F06线短切车间短切室	设备设施安全	F06线D10短切机皮带防护罩 未完全包裹防护		委外	500mm×300mm×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
605	大渡口生产中心 生产三厂	2025年7月11日	F06线短切车间短切室	设备设施安全	F06线D10短切机有一头刀架 轴承外露无防护		委外	80mm×80mm×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
606	大渡口生产中心 生产三厂	2025年7月11日	F06线短切车间短切室	设备设施安全	F06线D11短切机皮带防护罩 未完全包裹防护		委外	500mm×300mm×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
607	大渡口生产中心 生产三厂	2025年7月11日	F06线短切车间短切室	设备设施安全	F06线D11短切机有一头刀架 轴承外露无防护		委外	80mm×80mm×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
608	大渡口生产中心 生产三厂	2025年7月11日	F06线短切车间短切室	设备设施安全	F06线D12短切机皮带防护罩 未完全包裹防护		委外	500mm×300mm×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
609	大渡口生产中心 生产三厂	2025年7月11日	F06线短切车间短切室	设备设施安全	F06线D12短切机有一头刀架 轴承外露无防护		委外	80mm×80mm×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
610	大渡口生产中心 生产三厂	2025年7月11日	F06线短切车间短切室	设备设施安全	F06线D13短切机皮带防护罩 未完全包裹防护		委外	500mm×300mm×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
611	大渡口生产中心 生产三厂	2025年7月11日	F06线短切车间短切室	设备设施安全	F06线D13短切机有一头刀架 轴承外露无防护		委外	80mm×80mm×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
612	大渡口生产中心 生产三厂	2025年7月11日	F06线短切车间短切室	设备设施安全	F06线D14短切机皮带防护罩 未完全包裹防护		委外	500mm×300mm×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
613	大渡口生产中心 生产三厂	2025年7月11日	F06线短切车间短切室	设备设施安全	F06线D14短切机有一头刀架 轴承外露无防护		委外	80mm×80mm×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
614	大渡口生产中心 生产三厂	2025年7月11日	F06线短切车间短切室	设备设施安全	F06线D15短切机皮带防护罩 未完全包裹防护		委外	500mm×300mm×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
615	大渡口生产中心 生产三厂	2025年7月11日	F06线短切车间短切室	设备设施安全	F06线D15短切机有一头刀架 轴承外露无防护		委外	80mm×80mm×2mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
616	大渡口生产中心 生产三厂	2025年7月11日	F02线烘干区	设备设施安全	F02线烘干区4线烘干炉平台 无防护栏杆6米		委外	6m×1050mm			防护栏杆	防护栏杆应采用不燃材料制作。护栏的高度至少应为1100mm。扶手的高度应小于或等于1100mm。扶手应平行于走线。扶手与横杆，以及横杆与踢脚板之间的净距离不应超过500 mm。 当平台、通道及作业场所距基准面高度小于2m时,防护栏杆高度应不低于900mm。	

617	大渡口生产中心 生产三厂	2025年7月11日	F02线烘干区	设备设施安全	F02线烘干区8线烘干炉平台 无防护栏杆6米		委外	6m×1050mm			防护栏杆	5.2.2在距基准面高度大于等于2m并小于20m的平台、通道及作业场所的防护栏杆高度应不低于1050 mm。 5.2.3 在距基准面高度不小于20m的平台、通道及作业场所的防护栏杆高度应不低于1200mm。	
618	公用运行部	2025年7月13日	F02F03脱白冷却塔	设备设施安全	F02F03脱白冷却塔周边未安装栏杆,存在安全隐患		委外	45m×1.1m			防护栏杆	相关要求与上述同类问题要求一致	
619	公用运行部	2025年7月13日	消防水泵房	设备设施安全	消防水泵房旋转电机防护材质不符合要求		委外	1100mm*500mm			设备防护	相关要求与上述同类问题要求一致	
620	公用运行部	2025年7月13日	1#天然气站	设备设施安全	1#天然气站楼梯无护栏		委外	5m×1.1m			防护栏杆	相关要求与上述同类问题要求一致	
621	公用运行部	2025年7月13日	废气脱氟一体化	设备设施安全	废气脱氟一体化楼梯栏杆超过1米		委外	15米			防护栏杆	相关要求与上述同类问题要求一致	
622	公用运行部	2025年7月13日	制气站	设备设施安全	制气站冷却塔楼梯无栏杆		委外	10m×1.1m			防护栏杆	相关要求与上述同类问题要求一致	
623	公用运行部	2025年7月13日	制气站冷却塔外	设备设施安全	制气站冷却塔外楼梯无栏杆		委外	10m×1.1m			防护栏杆	相关要求与上述同类问题要求一致	
624	公用运行部	2025年7月13日	制气站冷却塔	设备设施安全	制气站冷却塔外,人员在水管上对冷却塔除尘,无梯步存在安全隐患		委外	10m×1.1m			楼道平台	相关要求与上述同类问题要求一致	
625	公用运行部	2025年7月13日	制气站	设备设施安全	制气站离心机组电机轴无防护		委外	1100mm×500mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
626	公用运行部	2025年7月13日	制气站	设备设施安全	制气站循环水泵联轴器轴防护不符合要求		委外	1100mm×500mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
627	公用运行部	2025年7月13日	制气站	设备设施安全	制气站排风扇防护网不符合要求		委外	1500mm*1500mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
628	公用运行部	2025年7月13日	制气站	设备设施安全	制气站水泵阀门切换无平台,存在安全隐患		委外	平台长宽5.5m*800mm栏杆9米楼梯600mm			楼道平台	平台及踏步是花纹钢板,5mm厚,防护栏杆应采用不燃材料制作,护栏的高度至少应为1100mm,扶手的高度应小于或等于1100mm,扶手应平行于走线,扶手与横杆,以及横杆与踢脚板之间的净距离不应超过500 mm。	
629	公用运行部	2025年7月13日	制气站	设备设施安全	制气站4#空压机电机轴无防护		委外	50mm*600mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
630	公用运行部	2025年7月13日	F02线低位水池冷却塔	设备设施安全	F02线低位水池冷却塔喷淋泵循环部位防护不到位		委外	100mm*50mm,80个			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
631	公用运行部	2025年7月13日	F02线水泵房	设备设施安全	F02线水泵房生活水加压机旋转部位防护不到位		委外	1000mm*600mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	

632	公用运行部	2025年7月13日	F02线水泵房	设备设施安全	F02线水泵房工艺循环水泵 旋转部位防护不到位		委外	1000mm*600mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
633	公用运行部	2025年7月13日	F02线水泵房	设备设施安全	F02线水泵房工艺循环水溢 流水泵旋转部位防护不到位		委外	1000mm*600mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
634	公用运行部	2025年7月13日	F06制水站	设备设施安全	F06制水站原水泵轴旋转部 件防护不到位		委外	1000mm*600mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
635	公用运行部	2025年7月13日	F06制水站	设备设施安全	F06制水站纯净水泵轴旋转部 件防护不到位		委外	1000mm*600mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
636	公用运行部	2025年7月13日	F06线德亚风柜	设备设施安全	F06线德亚风柜喷淋泵旋转 部件防护不到位		委外	100mm*50mm, 10个			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
637	公用运行部	2025年7月13日	F06线德亚风柜	设备设施安全	F06线德亚风柜送风机旋转 部件防护不到位		委外	2000mm*2000mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
638	公用运行部	2025年7月13日	F06线高位水池溢流水泵	设备设施安全	F06线高位水池溢流水泵旋 转部件防护不到位		委外	100mm*50mm, 4个			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
639	公用运行部	2025年7月13日	F06线生活水加压水泵	设备设施安全	F06线生活水加压水泵旋转 部件防护不到位		委外	100mm*50mm, 2个			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
640	公用运行部	2025年7月13日	F06线回用水加压水泵	设备设施安全	F06线回用水加压水泵旋转 部件防护不到位		委外	100mm*50mm, 3个			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
641	公用运行部	2025年7月13日	F05线塔式空调循环水泵	设备设施安全	F05线塔式空调循环水泵旋 转部件防护不到位		委外	150mm*100mm, 4个			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
642	公用运行部	2025年7月13日	F05线工艺循环水泵	设备设施安全	F05线工艺循环水泵旋转部 件防护不到位		委外	150mm*100mm, 2个			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
643	公用运行部	2025年7月13日	F05线生活水加压水泵	设备设施安全	F05线生活水加压水泵旋转 部件防护不到位		委外	100mm*50mm, 3个			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
644	公用运行部	2025年7月13日	F05线水泵房	设备设施安全	F05线水泵房排风扇缺失		委外	700mm*700mm			设备防护	孔洞小于6mm的钢丝网	
645	公用运行部	2025年7月13日	F05线塔式空调	作业环境及条件	F05线塔式空调区域扶梯锈蚀严重		委外	1050mm*长30米			楼梯栏杆	防护栏杆应采用不燃材料制作。护栏的高度至少应为1100mm。扶手的高度应小于或等于1100mm。扶手应平行于走线。扶手与横杆，以及横杆与踢脚板之间的净距离不应超过500 mm。 当平台、通道及作业场所距基准面高度小于2m时，防护栏杆高度应不低于900mm。 5.2.2在距基准面高度大于等于2m并小于20m的平台、通道及作业场所的防护栏杆高度应不低于1050 mm。 5.2.3在距基准面高度不小于20m的平台、通道及作业场所的防护栏杆高度应不低于1200mm。	是否能提供一个栏杆的详图

646	公用运行部	2025年7月13日	F05线低位水池	设备设施安全	F05线低位水池冷却塔喷淋泵旋转部件防护不到位		委外	100mm*50mm, 16个			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
647	公用运行部	2025年7月13日	F05线原料循环水加压水泵	设备设施安全	F05线原料循环水加压水泵泵旋转部件防护不到位		委外	150mm*100mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
648	公用运行部	2025年7月13日	热水锅炉区域水泵	设备设施安全	热水锅炉区域水泵旋转部件防护不到位		委外	100mm*50mm, 4个			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
649	公用运行部	2025年7月14日	制氧站1#循环水泵转动部位防护	设备设施安全	循环水泵转动部位防护不到位		委外	1450mm*390mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
650	公用运行部	2025年7月14日	制氧站2#循环水泵转动部位防护	设备设施安全	循环水泵转动部位防护不到位		委外	1450mm*390mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
651	公用运行部	2025年7月14日	F02/05线一级反应2#搅拌机	设备设施安全	设备转动部位无防护或防护间隙过大		委外	620mm*300mm两个面			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
652	公用运行部	2025年7月14日	F02/05线一级反应3#搅拌机	设备设施安全	设备转动部位无防护或防护间隙过大		委外	620mm*300mm两个面			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
653	公用运行部	2025年7月14日	F02/05线一级反应4#搅拌机	设备设施安全	设备转动部位无防护或防护间隙过大		委外	620mm*300mm两个面			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
654	公用运行部	2025年7月14日	F06线一级反应1#搅拌机	设备设施安全	设备转动部位无防护或防护间隙过大		委外	620mm*300mm两个面			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
655	公用运行部	2025年7月14日	F06线一级反应2#搅拌机	设备设施安全	设备转动部位无防护或防护间隙过大		委外	620mm*300mm两个面			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
656	公用运行部	2025年7月14日	F06线一级反应3#搅拌机	设备设施安全	设备转动部位无防护或防护间隙过大		委外	620mm*300mm两个面			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
657	公用运行部	2025年7月14日	F06线一级反应4#搅拌机	设备设施安全	设备转动部位无防护或防护间隙过大		委外	620mm*300mm两个面			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
658	公用运行部	2025年7月14日	F02/05线二级反应1#搅拌机	设备设施安全	设备转动部位无防护或防护间隙过大		委外	620mm*300mm两个面			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
659	公用运行部	2025年7月14日	F02/05线二级反应2#搅拌机	设备设施安全	设备转动部位无防护或防护间隙过大		委外	620mm*300mm两个面			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
660	公用运行部	2025年7月14日	F06线二级反应1#搅拌机	设备设施安全	设备转动部位无防护或防护间隙过大		委外	620mm*300mm两个面			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
661	公用运行部	2025年7月14日	F06线二级反应2#搅拌机	设备设施安全	设备转动部位无防护或防护间隙过大		委外	620mm*300mm两个面			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
662	公用运行部	2025年7月14日	F02/05线三级反应1#搅拌机	设备设施安全	设备转动部位无防护或防护间隙过大		委外	620mm*300mm两个面			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	

663	公用运行部	2025年7月14日	F02/05线三级反应2#搅拌机	设备设施安全	设备转动部位无防护或防护 间隙过大		委外	620mm*300mm两个面			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
664	公用运行部	2025年7月14日	F02/05线三级反应3#搅拌机	设备设施安全	设备转动部位无防护或防护 间隙过大		委外	620mm*300mm两个面			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
665	公用运行部	2025年7月14日	F02/05线三级反应4#搅拌机	设备设施安全	设备转动部位无防护或防护 间隙过大		委外	620mm*300mm两个面			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
666	公用运行部	2025年7月14日	F06线三级反应1#搅拌机	设备设施安全	设备转动部位无防护或防护 间隙过大		委外	620mm*300mm两个面			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
667	公用运行部	2025年7月14日	F06线三级反应2#搅拌机	设备设施安全	设备转动部位无防护或防护 间隙过大		委外	620mm*300mm两个面			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
668	公用运行部	2025年7月14日	F06线三级反应3#搅拌机	设备设施安全	设备转动部位无防护或防护 间隙过大		委外	620mm*300mm两个面			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
669	公用运行部	2025年7月14日	F06线三级反应4#搅拌机	设备设施安全	设备转动部位无防护或防护 间隙过大		委外	620mm*300mm两个面			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
670	公用运行部	2025年7月14日	PH回调池搅拌机	设备设施安全	设备转动部位无防护或防护 间隙过大		委外	530mm*300mm两个面			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
671	公用运行部	2025年7月14日	石灰调理罐搅拌机	设备设施安全	设备转动部位无防护或防护 间隙过大		委外	630mm*350mm两个面			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
672	公用运行部	2025年7月14日	硅藻土溶解罐搅拌机	设备设施安全	设备转动部位无防护或防护 间隙过大		委外	650mm*350mm两个面			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
673	公用运行部	2025年7月14日	PAM溶解罐搅拌机	设备设施安全	设备转动部位无防护或防护 间隙过大		委外	650mm*350mm两个面			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
674	公用运行部	2025年7月14日	PAC溶解罐搅拌机	设备设施安全	设备转动部位无防护或防护 间隙过大		委外	650mm*350mm两个面			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
675	公用运行部	2025年7月14日	氯化钙溶解罐搅拌机	设备设施安全	设备转动部位无防护或防护 间隙过大		委外	650mm*350mm两个面			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
676	公用运行部	2025年7月14日	碳酸钠溶解罐搅拌机	设备设施安全	设备转动部位无防护或防护 间隙过大		委外	650mm*350mm两个面			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
677	公用运行部	2025年7月14日	1#硅藻土加药箱搅拌机	设备设施安全	设备转动部位无防护或防护 间隙过大		委外	530mm*300mm两个面			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
678	公用运行部	2025年7月14日	2#硅藻土加药箱搅拌机	设备设施安全	设备转动部位无防护或防护 间隙过大		委外	530mm*300mm两个面			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	

679	公用运行部	2025年7月14日	1# PAM加药箱搅拌机	设备设施安全	设备转动部位无防护或防护 间距过大		委外	530mm*300mm两个面			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
680	公用运行部	2025年7月14日	2# PAM加药箱搅拌机	设备设施安全	设备转动部位无防护或防护 间距过大		委外	530mm*300mm两个面			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
681	公用运行部	2025年7月14日	1# PAC加药箱搅拌机	设备设施安全	设备转动部位无防护或防护 间距过大		委外	530mm*300mm两个面			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
682	公用运行部	2025年7月14日	2# PAC加药箱搅拌机	设备设施安全	设备转动部位无防护或防护 间距过大		委外	530mm*300mm两个面			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
683	公用运行部	2025年7月14日	1#氯化钙加药箱搅拌机	设备设施安全	设备转动部位无防护或防护 间距过大		委外	530mm*300mm两个面			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
684	公用运行部	2025年7月14日	2#氯化钙加药箱搅拌机	设备设施安全	设备转动部位无防护或防护 间距过大		委外	530mm*300mm两个面			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
685	公用运行部	2025年7月14日	1#碳酸钠加药箱搅拌机	设备设施安全	设备转动部位无防护或防护 间距过大		委外	530mm*300mm两个面			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
686	公用运行部	2025年7月14日	2#碳酸钠加药箱搅拌机	设备设施安全	设备转动部位无防护或防护 间距过大		委外	530mm*300mm两个面			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
687	公用运行部	2025年7月14日	物化酸加药箱搅拌机	设备设施安全	设备转动部位无防护或防护 间距过大		委外	530mm*300mm两个面			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
688	公用运行部	2025年7月14日	物化碱加药箱搅拌机	设备设施安全	设备转动部位无防护或防护 间距过大		委外	530mm*300mm两个面			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
689	公用运行部	2025年7月14日	1#雨水系统搅拌机	设备设施安全	设备转动部位无防护或防护 间距过大		委外	530mm*300mm两个面			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
690	公用运行部	2025年7月14日	2#雨水系统搅拌机	设备设施安全	设备转动部位无防护或防护 间距过大		委外	530mm*300mm两个面			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
691	公用运行部	2025年7月14日	3#雨水系统搅拌机	设备设施安全	设备转动部位无防护或防护 间距过大		委外	530mm*300mm两个面			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
692	公用运行部	2025年7月14日	4#雨水系统搅拌机	设备设施安全	设备转动部位无防护或防护 间距过大		委外	530mm*300mm两个面			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
693	公用运行部	2025年7月14日	5#雨水系统搅拌机	设备设施安全	设备转动部位无防护或防护 间距过大		委外	530mm*300mm两个面			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
694	公用运行部	2025年7月14日	6#雨水系统搅拌机	设备设施安全	设备转动部位无防护或防护 间距过大		委外	530mm*300mm两个面			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	

695	公用运行部	2025年7月14日	1#MBR产水泵	设备设施安全	设备转动部位无防护或防护 间距过大		委外	530mm*300mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
696	公用运行部	2025年7月14日	2#MBR产水泵	设备设施安全	设备转动部位无防护或防护 间距过大		委外	530mm*300mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
697	公用运行部	2025年7月14日	超滤1#送水泵	设备设施安全	设备转动部位无防护或防护 间距过大		委外	880mm*250mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
698	公用运行部	2025年7月14日	超滤2#送水泵	设备设施安全	设备转动部位无防护或防护 间距过大		委外	880mm*250mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
699	公用运行部	2025年7月14日	一级RO 1#送水泵	设备设施安全	设备转动部位无防护或防护 间距过大		委外	780mm*250mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
700	公用运行部	2025年7月14日	一级RO 2#送水泵	设备设施安全	设备转动部位无防护或防护 间距过大		委外	780mm*250mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
701	公用运行部	2025年7月14日	软化器1#送水泵	设备设施安全	设备转动部位无防护或防护 间距过大		委外	780mm*250mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
702	公用运行部	2025年7月14日	软化器2#送水泵	设备设施安全	设备转动部位无防护或防护 间距过大		委外	780mm*250mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
703	公用运行部	2025年7月14日	1#软化水回用泵	设备设施安全	设备转动部位无防护或防护 间距过大		委外	780mm*250mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
704	公用运行部	2025年7月14日	2#软化水回用泵	设备设施安全	设备转动部位无防护或防护 间距过大		委外	780mm*250mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
705	公用运行部	2025年7月14日	二级RO 1#送水泵	设备设施安全	设备转动部位无防护或防护 间距过大		委外	780mm*250mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
706	公用运行部	2025年7月14日	二级RO 2#送水泵	设备设施安全	设备转动部位无防护或防护 间距过大		委外	780mm*250mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
707	公用运行部	2025年7月14日	1#纯水回用泵	设备设施安全	设备转动部位无防护或防护 间距过大		委外	780mm*250mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
708	公用运行部	2025年7月14日	2#纯水回用泵	设备设施安全	设备转动部位无防护或防护 间距过大		委外	780mm*250mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
709	公用运行部	2025年7月14日	1#内循环泵	设备设施安全	设备转动部位无防护或防护 间距过大		委外	780mm*200mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
710	公用运行部	2025年7月14日	2#内循环泵	设备设施安全	设备转动部位无防护或防护 间距过大		委外	780mm*200mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	

711	公用运行部	2025年7月14日	1#外循环泵	设备设施安全	设备转动部位无防护或防护 间距过大		委外	550mm*150mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
712	公用运行部	2025年7月14日	2#外循环泵	设备设施安全	设备转动部位无防护或防护 间距过大		委外	550mm*150mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
713	公用运行部	2025年7月14日	板框脱水1#进料泵	设备设施安全	设备转动部位无防护或防护 间距过大		委外	340mm*150mm4个			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
714	公用运行部	2025年7月14日	板框脱水3#进料泵	设备设施安全	设备转动部位无防护或防护 间距过大		委外	340mm*150mm4个			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
715	公用运行部	2025年7月14日	VOC废气1#循环水泵	设备设施安全	设备转动部位无防护或防护 间距过大		委外	850mm*230mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
716	公用运行部	2025年7月14日	VOC废气2#循环水泵	设备设施安全	设备转动部位无防护或防护 间距过大		委外	850mm*230mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
717	公用运行部	2025年7月14日	1#雨水回收提升泵	设备设施安全	设备转动部位无防护或防护 间距过大		委外	800mm*250mm; 1个 200mm*150mm2个			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
718	公用运行部	2025年7月14日	2#雨水回收提升泵	设备设施安全	设备转动部位无防护或防护 间距过大		委外	800mm*250mm; 1个 200mm*150mm2个			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
719	公用运行部	2025年7月14日	1#雨水输送泵	设备设施安全	设备转动部位无防护或防护 间距过大		委外	850mm*230mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
720	公用运行部	2025年7月14日	2#雨水输送泵	设备设施安全	设备转动部位无防护或防护 间距过大		委外	850mm*230mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
721	公用运行部	2025年7月14日	3#雨水输送泵	设备设施安全	设备转动部位无防护或防护 间距过大		委外	850mm*230mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
722	公用运行部	2025年7月14日	4#雨水输送泵	设备设施安全	设备转动部位无防护或防护 间距过大		委外	850mm*230mm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
723	公用运行部	2025年7月14日	超滤系统风机房	设备设施安全	悬浮风机区域墙上排风扇防护网孔洞过 大		委外	550mm*550mm2个			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
724	大渡口生产中心 生产二厂	2025年7月18日	拉丝二楼	设备设施安全	拉丝二楼外围浸配1#新式螺 杆泵轴裸露无防护		委外	8cm*30cm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
725	大渡口生产中心 生产二厂	2025年7月18日	拉丝二楼	设备设施安全	拉丝二楼外围浸配2#新式螺 杆泵轴裸露无防护		委外	8cm*30cm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
726	大渡口生产中心 生产二厂	2025年7月18日	拉丝二楼	设备设施安全	拉丝二楼外围浸配3#新式螺 杆泵轴裸露无防护		委外	8cm*30cm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	

[illegible]

[illegible]

760	大渡口生产中心 生产二厂	2025年7月18日	拉丝二楼	设备设施安全	浸配一楼9#新式螺杆泵轴裸露无防护		委外	8cm*20cm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
761	大渡口生产中心 生产二厂	2025年7月18日	拉丝二楼	设备设施安全	浸配一楼10#新式螺杆泵轴 裸露无防护		委外	8cm*20cm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
762	大渡口生产中心 生产二厂	2025年7月18日	拉丝二楼	设备设施安全	浸配一楼11#新式螺杆泵轴 裸露无防护		委外	8cm*20cm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
763	大渡口生产中心 生产二厂	2025年7月18日	拉丝二楼	设备设施安全	浸配一楼12#新式螺杆泵轴 裸露无防护		委外	8cm*20cm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
764	大渡口生产中心 生产二厂	2025年7月18日	拉丝二楼	设备设施安全	浸配一楼13#新式螺杆泵轴 裸露无防护		委外	8cm*20cm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
765	大渡口生产中心 生产二厂	2025年7月18日	拉丝二楼	设备设施安全	浸配一楼14#新式螺杆泵轴 裸露无防护		委外	8cm*20cm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
766	大渡口生产中心 生产二厂	2025年7月18日	拉丝二楼	设备设施安全	浸配一楼15#新式螺杆泵轴 裸露无防护		委外	8cm*20cm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
767	大渡口生产中心 生产二厂	2025年7月18日	拉丝二楼	设备设施安全	浸配一楼16#新式螺杆泵轴 裸露无防护		委外	8cm*20cm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
768	大渡口生产中心 生产二厂	2025年7月18日	拉丝二楼	设备设施安全	浸配一楼17#新式螺杆泵轴 裸露无防护		委外	8cm*20cm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
769	大渡口生产中心 生产二厂	2025年7月18日	拉丝二楼	设备设施安全	拉丝二楼外围浸配1#旧螺杆 泵轴裸露无防护		委外	8cm*20cm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
770	大渡口生产中心 生产二厂	2025年7月18日	拉丝二楼	设备设施安全	拉丝二楼外围浸配2#旧螺杆 泵轴裸露无防护		委外	8cm*20cm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
771	大渡口生产中心 生产二厂	2025年7月18日	拉丝二楼	设备设施安全	拉丝二楼外围浸配3#旧螺杆 泵轴裸露无防护		委外	8cm*20cm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
772	大渡口生产中心 生产二厂	2025年7月18日	拉丝二楼	设备设施安全	拉丝二楼外围浸配4#旧螺杆 泵轴裸露无防护		委外	8cm*20cm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
773	大渡口生产中心 生产二厂	2025年7月18日	拉丝二楼	设备设施安全	拉丝二楼外围浸配5#旧螺杆 泵轴裸露无防护		委外	8cm*20cm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
774	大渡口生产中心 生产二厂	2025年7月18日	拉丝二楼	设备设施安全	拉丝二楼外围浸配6#旧螺杆 泵轴裸露无防护		委外	8cm*20cm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
775	大渡口生产中心 生产二厂	2025年7月18日	拉丝二楼	设备设施安全	拉丝二楼外围浸配7#旧螺杆 泵轴裸露无防护		委外	8cm*20cm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	

776	大渡口生产中心 生产二厂	2025年7月18日	拉丝二楼	设备设施安全	拉丝二楼外围浸配8#旧螺杆 泵轴裸露无防护		委外	8cm*20cm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
777	大渡口生产中心 生产二厂	2025年7月18日	拉丝二楼	设备设施安全	拉丝二楼外围浸配9#旧螺杆 泵轴裸露无防护		委外	8cm*20cm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
778	大渡口生产中心 生产二厂	2025年7月18日	拉丝二楼	设备设施安全	拉丝二楼外围浸配10#旧螺 杆泵轴裸露无防护		委外	8cm*20cm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
779	大渡口生产中心 生产二厂	2025年7月18日	浸配一楼	设备设施安全	浸配一楼1#旧螺杆泵轴裸露 无防护		委外	8cm*20cm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
780	大渡口生产中心 生产二厂	2025年7月19日	浸配一楼	设备设施安全	浸配一楼2#旧螺杆泵轴裸露 无防护		委外	8cm*20cm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
781	大渡口生产中心 生产二厂	2025年7月20日	浸配一楼	设备设施安全	浸配一楼3#旧螺杆泵轴裸露 无防护		委外	8cm*20cm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
782	大渡口生产中心 生产二厂	2025年7月21日	浸配一楼	设备设施安全	浸配一楼4#旧螺杆泵轴裸露 无防护		委外	8cm*20cm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
783	大渡口生产中心 生产二厂	2025年7月22日	浸配一楼	设备设施安全	浸配一楼5#旧螺杆泵轴裸露 无防护		委外	8cm*20cm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
784	大渡口生产中心 生产二厂	2025年7月23日	浸配一楼	设备设施安全	浸配一楼6#旧螺杆泵轴裸露 无防护		委外	8cm*20cm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
785	大渡口生产中心 生产二厂	2025年7月24日	浸配一楼	设备设施安全	浸配一楼7#旧螺杆泵轴裸露 无防护		委外	8cm*20cm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
786	大渡口生产中心 生产二厂	2025年7月25日	浸配一楼	设备设施安全	浸配一楼8#旧螺杆泵轴裸露 无防护		委外	8cm*20cm			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
787	大渡口生产中心 生产二厂	2025年7月18日	浸配一楼	设备设施安全	浸配一楼1#搅拌器轴未进行 完全防护		委外	20cm*25cm, 2块			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
788	大渡口生产中心 生产二厂	2025年7月18日	浸配一楼	设备设施安全	浸配一楼2#搅拌器轴未进行 完全防护		委外	20cm*25cm, 2块			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
789	大渡口生产中心 生产二厂	2025年7月18日	浸配一楼	设备设施安全	浸配一楼3#搅拌器轴未进行 完全防护		委外	20cm*25cm, 2块			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
790	大渡口生产中心 生产二厂	2025年7月18日	浸配一楼	设备设施安全	浸配一楼4#搅拌器轴未进行 完全防护		委外	20cm*25cm, 2块			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
791	大渡口生产中心 生产二厂	2025年7月18日	浸配一楼	设备设施安全	浸配一楼5#搅拌器轴未进行 完全防护		委外	20cm*25cm, 2块			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	

[illegible]

[illegible]

825	大渡口生产中心 生产二厂	2025年7月18日	浸配四楼	设备设施安全	浸配四楼10#搅拌器轴未进行完全防护		委外	20cm*25cm, 2块			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
826	大渡口生产中心 生产二厂	2025年7月18日	浸配四楼	设备设施安全	浸配四楼11#搅拌器轴未进行完全防护		委外	20cm*25cm, 2块			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
827	大渡口生产中心 生产二厂	2025年7月18日	浸配四楼	设备设施安全	浸配四楼12#搅拌器轴未进行完全防护		委外	20cm*25cm, 2块			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
828	大渡口生产中心 生产二厂	2025年7月18日	浸配四楼	设备设施安全	浸配四楼13#搅拌器轴未进行完全防护		委外	20cm*25cm, 2块			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
829	大渡口生产中心 生产二厂	2025年7月18日	浸配四楼	设备设施安全	浸配四楼14#搅拌器轴未进行完全防护		委外	20cm*25cm, 2块			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
830	大渡口生产中心 生产二厂	2025年7月18日	浸配四楼	设备设施安全	浸配四楼15#搅拌器轴未进行完全防护		委外	20cm*25cm, 2块			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
831	大渡口生产中心 生产二厂	2025年7月18日	浸配四楼	设备设施安全	浸配四楼16#搅拌器轴未进行完全防护		委外	20cm*25cm, 2块			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
832	大渡口生产中心 生产二厂	2025年7月18日	浸配四楼	设备设施安全	浸配四楼17#搅拌器轴未进行完全防护		委外	20cm*25cm, 2块			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
833	大渡口生产中心 生产二厂	2025年7月18日	浸配四楼	设备设施安全	浸配四楼18#搅拌器轴未进行完全防护		委外	20cm*25cm, 2块			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
834	大渡口生产中心 生产二厂	2025年7月18日	浸配四楼	设备设施安全	浸配四楼19#搅拌器轴未进行完全防护		委外	20cm*25cm, 2块			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
835	大渡口生产中心 生产二厂	2025年7月18日	浸配四楼	设备设施安全	浸配四楼20#搅拌器轴未进行完全防护		委外	20cm*25cm, 2块			设备防护	厚度不少于2mm镀锌钢板或洞洞板	
836	办公室	2025年7月10日	食堂	设备设施安全	压面机旋转部位外露		委外	请估算数据，此处耗材小。			设备防护		整改做法不明确
837	办公室	2025年7月15日	食堂	设备设施安全	食堂楼顶梯架应为梯步		委外	请估算数据，此处耗材小。			楼道平台		整改做法不明确
838	办公室	2025年7月15日	办公楼	设备设施安全	办公楼楼顶梯架应为梯步		委外	请估算数据，此处耗材小。			楼道平台		整改做法不明确

839	大渡口生产中心 生产一厂	2025年7月15日	F02原料二楼	设备设施安全	检修楼梯栏杆不符合国标		委外（新增）	材质：无缝钢管 Φ32； 尺寸：立杆间距1000MM，横杆间距500mm，高度860MM， 刷漆做法：整体黄色，手扶横杆黄黑交替间距200-300mm 栏杆总长度：4000mm			楼梯栏杆	防护栏杆应采用不燃材料制作。护栏的高度至少应为1100mm。扶手的高度应小于或等于1100mm。扶手应平行于走线。扶手与横杆，以及横杆与踢脚板之间的净距离不应超过500 mm。 当平台、通道及作业场所距基准面高度小于2m时，防护栏杆高度应不低于900mm。 5.2.2在距基准面高度大于等于2m并小于20m的平台、通道及作业场所的防护栏杆高度应不低于1050 mm。 5.2.3 在距基准面高度不小于20m的平台、通道及作业场所的防护栏杆高度应不低于1200mm。	需提供详细做法
840	大渡口生产中心 生产一厂	2025年7月15日	F02线11号经编机	设备设施安全	上机楼梯扶手一边缺失，楼梯宽度不到450mm		委外（新增）	材质：无缝钢管 Φ32； 尺寸：立杆间距1000MM，横杆间距500mm，高度860MM， 刷漆做法：整体黄色，手扶横杆黄黑交替间距200-300mm			楼梯栏杆	同类要求同上	需提供详细做法
841	大渡口生产中心 生产一厂	2025年7月15日	F02线12号经编机	设备设施安全	上机楼梯扶手一边缺失，楼梯宽度不到450mm		委外（新增）	860mm*2m			楼梯栏杆	同类要求同上	
842	大渡口生产中心 生产一厂	2025年7月15日	F02线11号经编机	设备设施安全	上机楼梯扶手一边缺失，楼梯宽度不到450mm		委外（新增）	860mm*2m			楼梯栏杆	同类要求同上	
843	大渡口生产中心 生产一厂	2025年7月15日	F02线12号经编机	设备设施安全	上机楼梯扶手一边缺失，楼梯宽度不到450mm		委外（新增）	860mm*3m			楼梯栏杆	同类要求同上	
844	大渡口生产中心 生产一厂	2025年7月15日	F02线缝边包经编机	设备设施安全	上机楼梯扶手一边缺失。		委外（新增）	860mm*3m			楼梯栏杆	同类要求同上	
845	大渡口生产中心 生产一厂	2025年7月31日	F02池窑北侧楼梯	消防安全	F02池窑北侧疏散楼梯2米范围内有3个玻璃窗户(生产中心1个，工装中心2个)		委外（新增）	3500mm*150mm			应急疏散	封堵楼梯2米范围玻璃窗户	